

锂电池叉车维修 芜湖卓展中力叉车 芜湖锂电池叉车

产品名称	锂电池叉车维修 芜湖卓展中力叉车 芜湖锂电池叉车
公司名称	芜湖卓展工业设备销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商建材八街14幢1563-1564
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖卓展工业设备销售有限公司

叉车水温异常排除检查方法

1、查看水泵

冷却水在冷却系统中不断循环的动力来自于水泵。水泵能否建立起满足的压力是冷却系统正常工作的关键。在增加冷却水时，假如随着发动机转速的升高，冷却液面显着下降，这说明水泵工作正常。反之，则或许水泵与叶轮松脱，冷却水无法循环。

2、查看节温器

现在发动机上采用的节温器以蜡式节温器为主。它的主要性能指标是在不同的水温下节温器应具有不同的升程。然后动态地控制冷却水温的高低。关于不解体冷却系统来查看节温器的好坏，主要是经过散热器进水管和出水管的温差来判别。在发动机冷机发动的前段时间内，进、出水管用手接触应有显着的温差，在工作了一段时间今后，温差显着缩小。

3、查看冷却电扇

电扇风量的检测可将一薄纸放于散热器前面，当发动机运转时，若纸能被吹开，则说明风量满足。这和前置发动机的轿车电扇向内吸风有差异。叶片不能装反，并确保电扇放护罩齐全有效。

4、查看散热器

叉车的散热器置于车辆的尾部。因为叉车的底盘较低，并且厂内作业环境较差，一些杂物、粉尘很简单在散热器外表堆积，假如不及时清洗，就会严重影响散热作用。每天作业结束应对散热器外表进行认真地清洗，尽量避免运用高压水枪。因为散热器的管壁很薄，锂电池叉车品牌，假如清洗压力过高的话很简单冲瘪，影响循环作用。别的，冷却水严禁运用“硬水”，以防止散热器中产生水垢，导致冷却水增加不足。

5、查看主要元件判别无显着毛病后，中力锂电池叉车，则应考虑其他系统的问题。如燃烧室内是否积碳过多，柴油机喷油时间是否过早或过迟，气缸垫是否烧坏或缸体、缸套有无裂纹等。

柴油叉车传动系统

1、静液压传动效率高，工况高1效区范围广，芜湖锂电池叉车，可节约资源，并简化了散热、降温等辅助设施的结构。

2、利用变量泵和变量马达组合形式的闭式回路，实现了自动无级调节，且柴油机功率保持相对恒定，功率利用率高，整机运转经济性好。

3、利用双DA控制变量系统，在复合作业工况下，柴油机转速降低，但液压系统压力始终保持不变，从而使牵引力不下降。

4、实现了整机总体参数优化，使其能提供较大生产率和较高经济效益。

内燃叉车使用前检查项目

1、检查燃油、润滑油、液压油和冷却液是否加足。

2、巡视车身一周，检查一下有无漏油或漏水的痕迹。

3、检查各仪表、号、照明、开关按钮及其他附属设备工作情况。

4、检查叉车的换档手柄置于空档位，手制动拉杆处于制动状态；

5、遵循正确的起动发动机的步骤，起动发动机。

6、启动瞬间不允许将油门加到最大位置，以免瞬间损坏柴油机部件；

7、检查发动机有无异响，工作是否正常。

8、检查起升机构、倾斜机构、制动等是否正常。

锂电池叉车维修-芜湖卓展中力叉车-芜湖锂电池叉车由芜湖卓展工业设备销售有限公司提供。行路致远，砥砺前行。芜湖卓展工业设备销售有限公司（www.zhonglichache.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!