

脚踏剪板机厂 华粤五金机械 湘潭脚踏剪板机

产品名称	脚踏剪板机厂 华粤五金机械 湘潭脚踏剪板机
公司名称	佛山市顺德区陈村镇华粤五金机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	顺德区陈村镇南涌上村工业区7号
联系电话	13760908876 13760908876

产品详情

我们都知道剪板机是用一个刀片相对另一刀片作往复直线运动剪切板材的机器。是借于运动的上刀片和固定的下刀片。剪板机厂家觉得只要采用合理的刀片间隙，对各种厚度的金属板材施加剪切力，使板材按所需要的尺寸断裂分离。剪板机厂家认为剪板机属于锻压机械中的一种，主要作用就是金属加工行业。剪板机是机加工中应用比较广泛的一种剪切设备，它能剪切各种厚度的钢板材料。

钣金加工是钣金技术职员需要把握的枢纽技术，脚踏剪板机哪家好，也是钣金制品成形的重要工序。钣金加工是包括传统的切割下料、冲裁加工、弯压成形等方法及工艺参数，又包括各种冷冲压模具结构及工艺参数、各种设备工作原理及操纵方法，还包括新冲压技术及新工艺。零件金属板材加工就叫钣金加工。

机械剪板机数控系统功能（荷兰Delem）：全中文显示，便于操作。后挡料装置为机动块调整，具有单向和双向定位功能，能有效消除丝杠间隙，具有退让选料功能，避免挡料装置与工件的干涉，减少磨损，湘潭脚踏剪板机，提高定位精度，具有自动或手动搜索参考点功能。机械剪板机具有断电位置记忆功能，对参数、位置及程序进行现场保护。机械剪板机具有多步加工编程功能，可实现多步动运行，完成多工步零件一次性加工，提高生产效率。

剪板机加工技术要求

剪板机是机加工中应用比较广泛的一种剪切设备，脚踏剪板机价格，它能剪切各种厚度的钢板材料。常用的剪板机分为平剪、滚剪及震动剪3种类型。平剪机是使用量多的。剪切厚度小于10mm的剪板机多为机械传动，脚踏剪板机厂，大于10mm的为液压动传动。一般用脚踏或按钮操纵进行单次或连续剪切金属。操作剪板机时应注意：

1、工作前要认真检查剪板机各部是否正常，电气设备是否完好，润滑系统是否畅通；清除台面及其周围放置有工具、量具等杂物以及边角废料。

2、不要独自1人操作剪板机，应由2—3人协调进行送料、控制尺寸精度及取料等，并确定由1人统一指挥。

脚踏剪板机厂-华粤五金机械-湘潭脚踏剪板机由佛山市顺德区陈村镇华粤五金机械厂提供。佛山市顺德区陈村镇华粤五金机械厂（www.huayuemt.com）位于顺德区陈村镇南涌上村工业区7号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华粤五金机械厂在剪板、折弯中享有良好的声誉。华粤五金机械厂取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。华粤五金机械厂全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。