

光纤激光切管机 湖州激光切管机 隆信激光

产品名称	光纤激光切管机 湖州激光切管机 隆信激光
公司名称	佛山市隆信激光科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区罗村第三工业区兴柏北路18号
联系电话	18928545459

产品详情

缀生活，激光切管机让金属家具制品线条更优美

不锈钢家具制品占据了我们生活中的每个角落，应用激光切管机加工的金属家具制品以其精美的外观、优美的线条也处处点缀着我们的生活。金属以其耐用度高、可塑性强等优势，金属激光切管机，成为设计师展现自身想象力的利器，相比传统加工方式，激光切管机能够在保证金属加工精度的同时，实现金属家具产品多样化和多功能化。

精致考究的细节，诠释了家居的设计、创新与奢华，风格前卫，形态独特的金属家具能够彰显个性化色彩，与其他材质结合的金属家具更能碰撞出不同的火花家具的流行趋势瞬息万变，当代人对家具的审美也在不断更新，在人们的固有思维里，对于金属家具的印象可能是冰冷坚硬，但经过激光科技的妙手加工，金属家具制品正以全新的姿态悄然进入我们的生活中，打破对金属家具刻板印象。

由于金属加工难度大，所需工序复杂，造成以往的金属家具价格非常昂贵。而激光切管机具有图形任意、切口光滑没有毛刺、自动排版省材料、精度高、速度快、无模具消耗等优势，解决了金属加工遇到的多种问题。

采用激光切管机加工金属家具管，以其独特的优势，在确保加工精度的同时，为现代家具设计注入新想象，实现家具产品多样化和多功能化，以虔诚的态度打造精良的家居生活细节。让我们的生活更具美感！

选择有实力的激光切管机生产厂家，让您购买放心使用更安心

作为激光切管机厂家的客服，接到的咨询激光切管机的咨询电话中，关心激光切管机价格和设备性能的占90%以上，但是给我印象较深的咨询电话，却是关于激光切管机售后问题的。

其中一个电话是广东省内的激光切管机用户，他购机之前并没有咨询我们隆信这里，购买的激光机到工厂之后一个月了，厂家还没有安排售后服务，甚至到后来厂家就直接不接听电话了，而他同一个工业区里同时期购买了隆信激光切管机的同行，已经开始投入生产了，他打来电话，不锈钢激光切管机，问我们能不能去帮他进行安装调试服务。

另一个印象深刻的咨询电话是一个江苏的客户，他本着就近好服务的原则选择了离他工厂较近的激光切割机生产厂家，设备到厂后，厂家的售后到他厂里驻厂安装调试了一个星期了，湖州激光切管机，设备还是不能投入使用，客户非常着急，听说我们隆信有激光切管设备操作培训，打来咨询问我们可不可以派人到我们这里来学习一下激光切管机的操作！

通过以上两个案例，我们可以看到，买激光切割机，除了关心设备性能及价格，售后服务也非常重要，再好的设备，没有服务也如同一堆废铁！隆信激光不仅专业研发生产激光切管机，更拥有完善专业的服务体系及售后服务保障，在全国重点用户城市（天津、河北、宁波、无锡、福建、成都等）设立办事处及售后服务网点，方便就近安排用户体验设备。专业售后服务团队提供上门安装、调试、免费培训服务，不定期在隆信位于佛山的工厂举办激光切管机操作培训，同时，售后工程师7*24小时在线服务，1小时快速响应机制，省内12小时上门，省外接到书面通知后36小时到达现场。选择隆信激光切管机，让您买得放心，用得更安心！

激光切管机切割时毛刺是怎么产生的？其实，毛刺是金属材料表面过多的残渣颗粒。如果一件材料出现了毛刺，那么这件材料就可以定性为次品了，光纤激光切管机，毛刺越多，那么质量自然就越低。通过对光纤激光切管机的工作原理、技术分析，得出了产生毛刺的原因和解决方法：

- 1、光束焦点的上下位置存在偏差。
解决方法：调整焦点的位置，并根据焦点产生的偏移位置进行调整。
- 2、输出功率不足。解决方法：检查光纤激光切管机是否工作正常。如果不正常，则需要及时修理和维护。如果正常，请检查输出值是否正确。
- 3、光纤激光切管机的切割速度太慢。解决方法：及时调整和提高切割速度。
- 4、光纤激光切管机辅助气体的纯度不够。解决方案：解释如何提高辅助气体的纯度。
- 5、查看切割机的激光束，可能加载点是偏移的。解决方案：调试焦点并及时调整
- 6、切割机工作时间过长，造成不稳定性。
解决方案：关闭光纤激光切管机并重新启动，然后让机器停止运行。

在光纤激光切管机加工工件时，激光束产生的高能照射工件表面，使工件表面汽化、蒸发，达到切割的目的。但是有一个我们必须注意的核心设备，那就是辅助气体。辅助气体是当工件表面蒸发，吹离工件表面上的渣。如果不使用辅助气体，炉渣冷却后将形成附着在切割表面的毛刺。这是毛刺形成的主要原因。

光纤激光切管机-湖州激光切管机-隆信激光由佛山市隆信激光科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。佛山市隆信激光科技有限公司（fslongxinjixie.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功！