

阜新稀土孕育剂 供应稀土孕育剂 大为冶金

产品名称	阜新稀土孕育剂 供应稀土孕育剂 大为冶金
公司名称	安阳大为冶金耐材有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳市龙安区龙泉镇开发区
联系电话	13937234449 13937234449

产品详情

铁合金的用途：用作还原剂。硅铁可以作为生产钼铁、钒铁等铁合金的还原剂，硅铬合金和硅锰合金可以分别作为精炼中低碳铬铁和中低碳锰铁的还原剂。其他方面的用途。在有色冶金和化学工业中，铁合金也被越来越广泛地使用。习惯上还某些纯金属添加剂及氧化物添加剂也包括在内。合金添加剂：按钢种成分要求，阜新稀土孕育剂，添加合金元素到钢内以改善钢的性能。孕育剂：在铸铁浇铸前加进铁水中，改善铸件的结晶组织。

铁合金的品种繁多，分类方法也多一般按下列方法分类：

- (1) 按铁合金中主元素分类，主要有硅，锰，铬，钒，钛，钨，钼等系列铁合金。
- (2) 按铁合金中含碳量的分类，采购稀土孕育剂，有高碳，中碳，低碳，微碳，超微碳等品种。
- (3) 含有两种或者两种以上合金元素的多元铁合金，主要品种有硅铝合金，硅钙合金，锰硅铝合金，硅钙铝合金，硅钡钙合金等。
- (4) 按生产方法分类：有高炉铁合金，电炉铁合金，炉外法（金属热法）铁合金，真空固态还原铁合金，电解法铁合金，此外还有氧化物压块与发热铁合金等特殊铁合金。

硅铁、锰铁、硅锰、铬铁、钨铁、钒铁、镍铁、钼铁、钛铁、稀土镁硅、稀土硅铁、硅钙合金、硅钡合金、硅铝合金、钽铌、磷铁、硼铁等。

铁合金的分类：按生产方法分类。炉外法（金属热法）铁合金，包括金属铬、钼铁、钛铁、硼铁、锆铁、高钒铁等；真空固态还原法铁合金，包括超微碳真空铬铁、氮化铬铁、氮化锰铁等。转炉铁合金，稀土孕育剂供应商，包括转炉中碳铬铁、转炉低碳铬铁、转炉中碳锰铁等；电解法铁合金，包括电解金属

铬、电解金属锰等。在钢铁工业中一般还把所有炼钢用的中间合金，不论含铁与否（如硅钙合金），都称为“铁合金”。

阜新稀土孕育剂-供应稀土孕育剂-大为冶金(诚信商家)由安阳大为冶金耐材有限公司提供。安阳大为冶金耐材有限公司（www.aydawei.com）是一家从事“铁合金,焦炭,生铁”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“大为冶金”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使大为冶金在铁合金及制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.aydw18.com）还是从事工业硅，工业硅厂家，工业硅生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。