

# 电厂脱硫石膏用真空带式过滤机 辽宁过滤机 潍坊兴盛机械

产品名称	电厂脱硫石膏用真空带式过滤机 辽宁过滤机 潍坊兴盛机械
公司名称	潍坊市兴盛机械有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市央赣路中段
联系电话	15095107188

## 产品详情

### 真空过滤机的工艺流程

真空过滤机是目前使用的多的过滤机械普遍使真空带式过滤机用与化工、环保、食品等工业生产中，对社会的功效非常大。真空过滤机根据技术和工作方式的不同可以分为很多种，而且每一种过滤机都有它独特的工真空过滤机作流程。外滤面转鼓真空过滤机，能连续和自动操作能有效地进行过滤、洗涤、脱水、操作现场干净，易于检查和修理。

### 真空过滤机摩擦带的调整：

如果摩擦带在回转托架和胶带轮之间开始下垂，就利用松紧调节控制杆和螺母对胶带施加张力，增加摩擦带的张紧度。参考真空盒装配图。胶带应适当拉紧，使之在绕卷装置转到真空盒时不会产生回卷。在两个支撑之间胶带应有很小的垂度，不要把胶带拉得太紧。

下面我们给大家带来橡胶带式真空过滤机的运行警告，相信对大家有所帮助。

- 1、系统停机后，电厂脱硫石膏用真空带式过滤机，应先停止所有电源，再检查和清扫粒化头、水渣沟、出料绞龙、真空泵。
- 2、系统维护人员，不应短接系统的各种保护装置，发现设备异常或事故情况，应迅速判断和处理，防止事故扩大；并记录异常现象和事故情况，报告有关领导。

潍坊市兴盛机械有限责任公司位于美丽的世界风筝之都 --- 潍坊市南30公里，与 206

国道紧邻，交通四通八达，环境优美，商机无限。

橡胶带式真空过滤机的过滤区段沿水平长度方向布置，可以连续完成过滤、洗涤、吸干、滤布再生等作业。为了能够让多的人掌握设备的使用方法，我们专门为大家整理了橡胶带式真空过滤机使用说明书，希望能够帮助大家。

- 1) 清洗整个橡胶带式真空过滤机，不允许任何妨碍机器运动的物体和剩余物料。
- 2) 检查整机电器设备及压缩空气是否处于正常工作状态。
- 3) 检查所有的润滑点是否已经注好油。
- 4) 检查压力水源是否接通，水压不得小于0.3Mpa，水必须清洁，否则喷嘴会被堵塞。
- 5) 检查刀是否很平直地接触滤布。
- 6) 检查各连接处是否都处于正常状态。
- 7) 接通总电源开关。
- 8) 开启总气源，尾矿干排用真空带式过滤机，然后分别开启各个部位调压阀，调节下述部件至所需压力。
- 9) 检查张紧气缸滤布效果，滤布是否折皱，若折皱时需调平，辽宁过滤机，然后将张紧支架推紧，新一代真空带式过滤机，以确保滤布运行时不打滑。
- 10) 调整往复气缸推动真空室的速度与滤前进速度相同，允许略高于滤布前进速度，不允许低于滤布运行速度，以免打滑或拉坏滤布。

电厂脱硫石膏用真空带式过滤机-辽宁过滤机-潍坊兴盛机械由潍坊市兴盛机械有限责任公司提供。潍坊市兴盛机械有限责任公司（[www.wfxsjx.com](http://www.wfxsjx.com)）有实力，信誉好，在山东 潍坊 的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进潍坊兴盛机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！