

建楼用砂加气砌块厂家直销 砂加气砌块 启华加气砖

产品名称	建楼用砂加气砌块厂家直销 砂加气砌块 启华加气砖
公司名称	临沂市启华建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市罗庄区册山街道小庄子村西200米
联系电话	15653939999

产品详情

在目前的建筑结构中，加气混凝土砌块墙面在抹灰施工后往往出现裂缝、空鼓甚至大面积脱落等现象。由于施工过程中留下了难以避免的质量隐患，不但观感质量受影响，工地砂加气砌块哪家好，开裂后进行的反复打凿修补，常常影响到建设单位或业主的正常使用，投诉较多。不但给施工企业的社会声誉造成了损害，同时，施工单位在工程后期还必投入大量的人力、财力进行维修，大大增加了施工成本。

本施工工法摒弃了传统砂浆抹灰工艺，利用蒸压加气混凝土砖砌块尺寸偏差较小、便于打磨修整的优势，由砌筑阶段即介入质量管理，严格按照不抹灰的工艺要求进行砌筑、养护、构造柱控制，在局部修整、找平、精平等个细部环节上进行周密计划，使砌筑墙体基面达到建筑墙体装饰面层的质量标准，工地砂加气砌块尺寸，免做抹灰层，从而达到防裂及降低施工成本的根本目的。通过多个项目的实际运用，证明本工法的效果良好。

蒸压加气砌块施工常见质量问题：

预留的外墙窗户压顶两端未伸入墙体内。

植筋质量（长度小于100mm、粉末未吹干净）不符合要求，存在隐患。

拉结钢筋长度超过砌体长度（砌体门窗洞口未设置控制线造成的）。

植筋间距过大、拉结筋末端未设90°弯钩，不符合要求。

构造柱内未见钢筋，存在质量隐患。

构造柱内未与底部主体结构、顶部连接，存在质量隐患。

加气混凝土砌块工具不符合要求。

过梁长度过大

管道井洞口宽度大于300mm未做钢筋混凝土过梁。

窗洞口顶部应设混凝土过梁，现场未处理就安装窗户，固定不牢固，存在隐患。

加气混凝土砌块为了实现良好的外形尺寸，加气混凝土在切割过程中，都要借助于一定的切割工具，不论是手工切刀割还是机械切割，即使用的切割工具都必须满足一定的要求：

切割尺寸的灵活性

切割尺寸的灵活性是指加气混凝土砌块切割后最大和小尺寸范围及其变动的最小间隔，尽可能的满足当地建筑部门所要求的常用规格及习惯尺寸。

对大多数生产厂家来说，切割是加气混凝土生产中对外形的一道加工工序，切割质量的好坏，直接影响产品的质量。就工艺而言，切割质量的主要影响因素是坯体质量，要求坯体强度均匀，砂加气砌块，硬化程度适中，但各厂情况不同应该按照切割的要求，结合工艺特点，制定出适合各自企业的工艺规程指导生产。

建楼用砂加气砌块厂家直销-砂加气砌块-启华加气砖(查看)由临沂市启华建材有限公司提供。临沂市启华建材有限公司(www.qihuajc.com)是一家从事“加气砖,泡沫砖,加气块,轻质砖,加气混凝土砌块”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“启华建材”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使启华建材在砖、瓦及砌块中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司(www.qihuajc.com)还是从事砌砖，加砌砖，砌砖生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。