

邢台FT35壁式轴流风机 山东荣文通风

产品名称	邢台FT35壁式轴流风机 山东荣文通风
公司名称	山东荣文通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯工业园
联系电话	13573488827

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东荣文通风设备有限公司

防爆轴流式通风机是我国八十年代，在BT30-11的基础上，改进设计的新型风机，防爆轴流风机由防爆电机、叶片、风筒等部件构成，结构合理，FT35壁式轴流风机价格，性能有较大提高，全压效力89.5%；可以认为风机离散频率噪声源有两个，一个是随着转子叶片运动的压力场引起的螺旋桨式的噪声，另一个是气动干涉引起的叶片脉动力噪声。噪声降低，噪声（比A声级）降低3.6dB（A）。安装轴流式通风机噪音可以降低30-40dB。

我公司以“振兴民族工业”为己任，FT35壁式轴流风机价格，不断开拓创新，发展壮大，邢台FT35壁式轴流风机，迅速成为国内同行业中屈指可数的大型企业集团之一，致力于防爆轴流风机等产品的研究与开发，部分产品达到国内先进水平，综合节能达30%，我们热忱的欢迎大家前来参观咨询。4进行缓速通风的粮食必须经过震动筛的清理，并且入到仓内的粮食必须及时清扫自动分级造成的杂质区，否则易造成局部通风不均。

下面我们就一起看看，防爆FT35壁式轴流风机接线需要注意什么：

- 1、打开防爆风机电机接线盒盖，用万用表确认电机绕组无电压。
- 2、作好三相引线标记后拆下电源引线，将电源端三相引线短路并接地，接头用白布包扎保护好。

(注意：引线拆除前作好标记)

- 3、检查防爆风机电机接线盒盖密封件、引线密封套管应无老化裂纹。
- 4、检查防爆风机电机接线盒内应干燥，清除盒内脏污，清除接线柱等处氧化层。
- 5、检查防爆风机电机电机引线应无破损、老化等现象。
- 6、用摇表测量三相对地及相间绝缘电阻（电机接线盒只引出三相电流线时只测量对地绝缘电阻）及对电源线对地绝缘电阻：应不小于1M Ω ，并记录在表中。

防爆轴流风机的震动剧烈的原因

- 7、用双臂电桥测量电机定子绕组三相直流电阻，各相绕组的直流电阻相互差别不应超过4%；

防爆轴流风机的震动剧烈的原因

也可测量线间电阻，其相互差别不应超过2%，并记录于相关信息。

防爆FT35壁式轴流风机振动剧烈的原因分析

风机轴与电机轴不平行、皮带轮错位

机壳或进风口与叶轮摩擦

基础的铆钉松动或叶轮变形

叶轮铆钉松动或叶轮变形

叶轮轴盘孔与轴配合松动

叶片有积灰、污垢、磨蚀或轴弯曲使转子失衡

风机进、出口管道安装不良、产生共振

机壳与支架、轴承座与支架、轴承座与轴承盖等联接螺栓松动

防爆FT35壁式轴流风机在生活中的应用可能不算是太广，但是在特定行业中却是不可缺少的设备，防爆FT35壁式轴流风机的运用大大的减少了事故的发生。同时防爆FT35壁式轴流风机的使用寿命和维护方面都优于其他类型的轴流风机。小编对防爆FT35壁式轴流风机震动问题陈述完毕

邢台FT35壁式轴流风机-山东荣文通风由山东荣文通风设备有限公司提供。山东荣文通风设备有限公司（www.sdrwtf.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东荣文通风——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市武城县鲁权屯工业园，联系人：谢经理。75kw12P/400/440RPM45000-48000马达结构：采用IP54技术，防水佳马达支架：U型粉体烤漆支架，开模一体成型（四点固定，强度高，稳定）外框材质：FRPSF-106PZ0240106*106*550。

