

工地自动洗车台郑鸿运泰ZHYT-0039厂家报价

产品名称	工地自动洗车台郑鸿运泰ZHYT-0039厂家报价
公司名称	河南郑鸿运泰机械设备有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	品牌:郑鸿运泰 型号:ZHYT-0039 材质:镀锌钢管
公司地址	金水区花园路39号1号楼1单元16层1601号
联系电话	13083661798

产品详情

工地自动洗车台郑鸿运泰ZHYT-0039厂家报价产品介绍

工地自动洗车台郑鸿运泰ZHYT-0039电机要求：

马达是动力，规格不同的工地洗车需要功率不同的马达，在安装选项之前，确保自己操作之间有足够的空间，要保证电动机能安装在适当的环境中，首先要保证电动机的电压，其次要保证电动机的散热等因素，同时还要保证洗车台的整体维护这是安装先决条件。

马达多种多样，合格的马达实现了防水和散热功能，防止灰尘进入，可以在短时间内浸入水中，无需另外的防疫长期以来，使马达在有水的环境下正常运转的水测量措施增加了马达寿命。

提高工地洗车平台效果的方法：

- 1、在工地洗车的时候，大部分人认为可以直接把车开到洗车机做清洁工作。否则洗车机有很多喷嘴首先要对准角度。尤其是面对炖菜的轮胎和底盘，才能使清洗效果更加明显。
- 2、很多人认为工地洗车平台使用的水会被回收，所以平时在使用过程中忽略了放水，更换游泳池的水也很少，即可工地洗车机移除物件。这显然是错误的，因为在清洁过程中，如果水越来越脏，清洁车辆时清洁效果可能不理想或出现洗得越多，肮脏的现象。因此，要定期更换水池的水，使水池干净。

工地洗车机的水压异常怎么解决？

一般来说，工地洗车机的水压出了异常，基本上就不能工作，工作力很差，水压出了异常，就有可能水壶或高压泵没有水，必须及时检查和修理。如果在工地洗车机发生不能移动到目标控制位置的故障，首先要检查行车结构限位开关和轨道周围是否有障碍物。侧刷没到正常位置的话，保险杠好像挂了，需要

检查车辆是否有设备或检查限位开关。如果侧壁传感器出现异常，可能是施工场洗车台周围出现了障碍物而造成的。变压器出了异常，请先检查工地洗车场的驾驶部分，然后关闭电源，再打开。

工地洗车平台节水的原因：

1、安装循环水系统：工地洗车平台实现了可靠的循环水，在淋浴现场安装了水库，将清洁水从水池中抽出，

清洁车辆的水可以流入池塘，经过一系列的清洁和过滤，然后重新启动，所以工地洗车平台可以同时使用水

清洗后净化污水后，结束回收利用后，节约用水是理所当然的。

2、喷射方式用水少：传统的冲洗方式需要大量的水来确保清洁，但使用郑鸿运泰机器的现场可以通过涡轮用喷水的方式快速冲洗车辆上的土，一般只需要10-30L的循环，一些长车辆可以进行分布机理。保证清洁度，稳定利用水资源。

工地洗车机突然停止了作业，我们该怎么机理？

1.配电线路损坏了。要检查从配电箱里出来的电线是否损坏。如果有可能损坏的原因，正常运行的时候被特定划伤。

2、还有另一个直接原因，工地洗车平台工作台上杂物，压下了洗车场。或者水管里有太多的阻塞物，水不能喷出来压力太大了。可能是动力系统受损，但这种可能性很小，自动洗车机引擎质量大体上很好。

3、电箱电路问题，需要检查配电箱，关闭总电源，看看配电箱是否有短路或电线是否分开。

工地洗车平台的特性分析：

1、专业清洁人员运输车辆底盘和车轮；

2、安装简单、快速、操作简单。

3、有效解决现场车辆对城市道路的污染。

4、多种造型，经典设计，满足客户的多种需求；

5、自动污泥排放(选择)；

6、专业防锈机理，经久耐用；

7、回收水，节约大量水资源。

8、适用于各种车间，设备安装和运输方便，需要多种站点频繁切换；

9.为了解决在工地上洗完洗车机后马上出发的车辆，冲洗后车辆会从工地上取出泥浆，造成污染的问题。人们在洗面奶中设计了一套快速脱水功能，冲洗后，车辆从施工现场出发前基本上可以实现无水滴、

流水的现象。减少了包装污染；

10、计算机软件控制，自动完成清洗，污泥排放作业，可重复使用的清洗用水，持续作业时只补充少量水，所以部分许诺大量水资源。特别适合各种建设现场、矿业所、水泥制品厂、煤矿、发电站、垃圾填埋场、社区等的出入清洁车辆。你可以为无尘污染做一个很棒的项目。

11、一般来说，自动洗车机的时候，整个自动洗车机同时冲水，洗车时间长，洗车过程中车辆必须慢慢移动洗车场前面喷射的水不会喷在车上，造成浪费。为此，通过分段光电控制，将滞留池的使用降至.低，首先解决了能源浪费；

12、有完全密封的.自动洗车机、平板.自动洗车机和滚筒.自动洗车机供客户选择。