

建筑工地洗车机郑鸿运泰ZHYT-0039厂家报价

产品名称	建筑工地洗车机郑鸿运泰ZHYT-0039厂家报价
公司名称	河南郑鸿运泰机械设备有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	品牌:郑鸿运泰 型号:ZHYT-0039 材质:镀锌钢管
公司地址	金水区花园路39号1号楼1单元16层1601号
联系电话	13083661798

产品详情

建筑工地洗车机郑鸿运泰ZHYT-0039厂家报价

建筑工地洗车机郑鸿运泰ZHYT-0039更换机油正确步骤：

- 1、我们启动工地洗车平台引擎，等待引擎温度正常(尤其是冬天)。用扳手拧下油滴螺丝，用油盆抓住油滴。旧油启动引擎30秒，直到油不流动，使主油通道内的油逸出。用专用扳手卸下滤油器，即可工地洗车机移除物件。
- 2、在新滤油器的油封上涂油，用手顺时针拧紧即可；向发动机气门室盖的油箱添加新油。通常是桶油加到四分之三就行了。
- 3、启动发动机工作5分钟，观察机油底座螺丝和滤油器是否有漏油，必要时进行维修。发动机停止后，拔掉油尺检查发动机油在标准范围内即可。

工地洗车平台实际上，在郑鸿运泰机器的工地上更换涡轮油的步骤并不复杂，但操作时容易忽略小细节，希望大家都在进行更换工作洗涡轮的油时，不仅要与正确的工艺配合工作，还要更加注意细节问题，才能顺利完成换油工作。

工地洗车平台跳闸故障排除方法：

工地洗车平台经常出故障的话，可以先检查一下。

- 1、工地洗车场泵逆转时检查洗车场泵接线。
- 2、缺相，建议检查电源和泵连接。

- 3、泵堵塞时，要检查泵进口是否有异物。
- 4、关闭洗车场电源，手转动泵轴。如果工作不顺利，泵或轴承好像坏了，我们需要修理泵或轴承。
- 5、检查接线图，检查泵接线是否有问题。
- 6、马达电源电压不足，可能需要增加电源。

工地洗车平台防锈斑提示：

- 1.要经常检查洗车机的喷嘴是否需要更换。长时间工作压力大的情况下，太阳晒得生锈，所以喷嘴也是我们的要时刻注意，如果需要更换，就要及时更换，保持工地洗车平台设备的正常运行。
- 2.首先从维修开始，如果发现洗车抛光面有需要维修的部分，就应该进行维修，看看洗车场抛光是否破裂，或者是否有冲击导轨造成油漆损失的我们必须及时修理油漆，以免入水后生锈开始腐烂。
- 3.刚喷完油漆后，不要及时机理工作，要烘干后进入清洁工作。否则自动洗车机的漆面可能保持白色。
- 4、我们还必须检查洗车场的台面是否已经生锈，如果有的话，我们需要打磨、抛光，然后再喷防锈漆，即可工地洗车机移除物件。

工地洗车平台和人工清洗的优缺点比较：

首先，谈到在工地清洗洗车机的费用，一般生产企业生产的工地洗车机共1万韩元左右。然后，我们来看看人工清洁花。足够买几辆工程洗车。这里要考虑的一点是，在工地清洗洗车机需要多长时间，即其寿命是多少。根据工地洗车平台使用手册上的标记在咨询技术人员的时候，我们发现其寿命大约为5年，如果妥善保养的话，可以使用更长的时间。总而言之，什么样的工地洗车平台比人工洗涤的性价比更高，这显然是值得的。还有为了节约水，分段冲洗的优点。快速脱水的优点等。国家还非常支持开发工地洗车平台等设备。

工地洗车平台设置净水池和沉淀池的作用：

工地洗车平台机器清洗用水通过设备流向沉淀池时，不仅浑浊，还包含污泥，沉淀池可以使这些浑浊的水重新清澈；以前只有一个池塘，不能回收水，很难排泥，清洗效果也不好，但现在工地洗车平台机有专用游泳池，清洗更方便，更人性化。

工地洗车厂底盘采用国内先进的t型压裂锁，使用螺丝旋转结构，耐久性强、安全。机器底部有四个紧固螺钉，防盗性强。

- 1，显示系统：现场清洗涡轮使用3个数字显示功能，时间，金额双重显示。有自动语音提示和背景音乐。
- 2、其他功能：多功能组合，例如喷头功能，以满足不同消费者的需要。预留机器升级空间，方便今后机器升级的改善。

工地洗车平台可以根据工作方式分为隧道式和往复式两种。

隧道式——洗车场不动，汽车受到机器的拖动，慢慢通过自动洗车机的工作区域。洗车机按照相应的指示程序实现了清洁车的工作方式。示例：隧道连续洗车；大型隧道式(无轨电车、公共汽车、地铁、旅客列车)自动洗车机。

往复式——汽车不移动，洗车按一定的程序往返于导轨上，执行洗车命令操作方式。龙门往复洗车，大型(中小)型移动洗车等。