

浙江金华工地洗车台郑鸿运泰ZH YT-0039厂家报价

产品名称	浙江金华工地洗车台郑鸿运泰ZH YT-0039厂家报价
公司名称	河南郑鸿运泰机械设备有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	品牌:郑鸿运泰 型号:ZH YT-0039 材质:镀锌钢管
公司地址	金水区花园路39号1号楼1单元16层1601号
联系电话	13083661798

产品详情

浙江金华工地洗车台郑鸿运泰ZH YT-0039厂家报价

浙江金华工地洗车台郑鸿运泰ZH YT-0039洗轮方法：

- 1、车辆出入：清洁车辆根据自动洗车机内置的自动引导装置慢慢进入，前轮在两个滚筒之间停止。
- 2、同时清洁前轮和：将汽车齿轮放在空齿轮上，松开刹车，根据自动检测自动清洗，彻底清洁车轮内外和底盘可粘贴的泥土。
- 3.清洁后轮和底盘尾部：后轮清洁也和前轮一样，将后轮贴在滚轮之间，松开齿轮和刹车，根据自动检测自动清洁，完全清洁附着在车辆上的泥土。
- 4、车辆出口：前后轮清洁完毕后，可以停止设备上的洒水装置，慢慢离开设备。
- 5、沉淀泥沙自动排放：自动洗车机为清洁车辆形成自动排水和自动补充，保持.佳清洗状态。

工地洗车平台

工地洗车平台的优点：

- 1.考虑到设备内部有强化设计：滚轴用高硬度管道制成，焊接在滚轴上的圆形支柱可以防止轮胎打滑，并在滚轴转动时给轮胎施加振动和底部喷嘴喷射的水压，使轮胎和轮胎之间的土洗干净。
- 2、LIMIT SWTCH车辆检测器：滚轮与滚轮之间有自动检测传感器，自动检测车辆进入，车轮自动清

洗，内置计时器，可以根据施工现场条件和现场的土质随时调整清洁时间，超载(过载)时，机器内置了电动机保护装置。

3、防滚轴翻转装置：通过玻璃齿轮防止滚轴翻转，使车辆出入顺畅，在车辆快速离开设备时，不仅防止滚轴和链条断裂，还保护减速器。

4、刮板(橡皮擦挡泥板)沉淀的土坯自动排出装置：郑鸿运泰机械制造商开发的强力传送带、链条、橡胶板自动排出沉淀的土坯，排出口有自动排出导向装置；与其他产品不同，能继续维持干净施工现场的产品。

工地洗车平台通常由以下三种结构组成：

1、涡轮主体：涡轮主体整体凹形，两侧和底部填充喷水器，每次车辆通过上方时自动启动动作，喷嘴各从不同角度施加.大4kg-6kg/cm的压力，复盖整个车辆的侧面和底部，可以在约20-60秒内清洗整个车辆。每侧的高度和长度取决于模型，喷嘴数也不同。同样，底面的长度和宽度也因模型而异。此外，地板不仅与模型不同，而且与基础和非基础结构也不同。后，根据工地洗车平台的关闭情况，有全封闭工地洗车平台、平板工地洗车平台、过山车等。

2、高压泵：为涡轮提供压力的装置，涡轮和流量因型号而异，功率因型号而异。

3、控制分配箱：涡轮控制系统，通常是红外线检测或遥控。

冬季有效运营工地洗车平台的方法

.一，延迟继电器增加：工地洗车平台主要利用沉淀池内存数，通过红外检测控制潜水泵工作，冲洗现场车辆轮胎，冲洗水流，清洗沉淀池，重复沉淀循环。冬季低温期的水如果不长期流动，很容易结冰。为此，在原始红外检测控制的基础上添加了时间继电器(定时开关电路)。实际试运行及试运行后.好的节能防冻措施是每隔几分钟向工地洗车平台场喷水，加快洗车场和沉淀池内水的流速，防冻效果良好。二，检查次数的增加，及时消除隐患：为了进一步加强设备防冻管理，现场增加检查次数，通过高频检查，将设备的不安全因素工地洗车机在萌芽中。与此同时，检查重点查看.自动洗车机排气口、延迟继电器、泵、红外线检测控制等关键部分，如果有问题，及时机理，确保设备正常运行。

工地洗车机

.三，积水，冰及时沉积。北部地区的冬季、工地洗车机附近及路面形成厚厚的冰层，为了确保车辆及人员的安全，要消除因车轮打滑或人员打滑造成的不安全事故，工地相关人员必须及时清洗，以免该地区的水结冰。消除冰冻地区冰晶的一次清理。