

电动丝印机厂家 丝印机 苏州得利高

产品名称	电动丝印机厂家 丝印机 苏州得利高
公司名称	苏州吴中经济开发区得利高移印丝印器材商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴中经济开发区东吴南路73号
联系电话	13962139968 13962139968

产品详情

苏州得利高移印丝印器材商行（苏州永得兴印刷科技有限公司）专业生产和销售TIC系列移印机、丝印机、气动丝印机、手动丝印机、电动丝印机，为客户提供各种印刷解决方案。

丝印机应用范围：

电路印刷——在电子工业领域丝网印刷占有率达80%。如：生产一台电视机，手动丝印机生产厂家，很多地方都要使用到丝网印刷，丝印机，显示屏(PALC)等大型平面显示装置的发展愈来愈离不开丝网印刷。如：POP板向氙气靠外加电压进行放电，发出的紫外光照射到荧光体上后，电动丝印机厂家，转换成可见光。如采用丝网印刷并大量生产的40型级板，隔壁宽可以达到30 μm。

苏州得利高移印丝印器材商行（苏州永得兴印刷科技有限公司）专业生产和销售TIC系列移印机、丝印机、气动丝印机、手动丝印机、电动丝印机，为客户提供各种印刷解决方案。

丝印机的发展与丝网印刷技术有着紧密的联系。丝网印刷术至今有两千多年的历史，在70年代，工业的迅速发展，电动丝印机生产厂家，带动了国民收入的同时，也促使丝网印刷行业的诞生。1发展至今也将近40年了，从早的手动印刷 电动丝印机 气动丝印机整运行了32年，较低的生产效益使整个行业的发展一直滞留不前，以至于有段时间里也相当低迷，在20世纪80年代丝网印刷技术得到飞速发展。

苏州得利高移印丝印器材商行（苏州永得兴印刷科技有限公司）专业生产和销售TIC系列移印机、丝印机、气动丝印机、手动丝印机、电动丝印机，为客户提供各种印刷解决方案。

丝印机故障现象：半自动工作时踩脚踏开关滑座下降，放开后又上升。

这种现象一般是横滑座左侧接近开关损坏或断了连线，解决方法是更换接近开关或接通开关连线。

丝印机故障现象：半自动工作时踩脚踏开关立滑座下降，印刷座左移后即不动作。

这种故障发生原因有横滑座左侧接近开关未感应到或有问题。解决方法是调整好左侧接近开关感应点或更换好的接近开关；还有脚踏开关内微动开关卡住不动作，也会引起此故障。解决方法是将脚踏开关内的微动开关调整、修复或更换新的微动开关。

电动丝印机厂家-丝印机-苏州得利高(查看)由苏州吴中经济开发区得利高移印丝印器材商行提供。苏州吴中经济开发区得利高移印丝印器材商行（www.technical.com.hk）有实力，信誉好，在江苏苏州的印刷设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进得利高移印丝印器材和您携手步入辉煌，共创美好未来！