

启泽医疗 EPM 3500摄像系统维修 摄像系统维修

产品名称	启泽医疗 EPM 3500摄像系统维修 摄像系统维修
公司名称	广州启泽医疗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区珠村东环路128号310
联系电话	15018771601 15018771601

产品详情

广州启泽医疗科技有限公司专业提供维修摄像系统|WOLF电动组织粉碎机
2306-101电动组织粉碎机维修；

启泽医疗--WOLF电动组织粉碎机维修案例摄像系统维修：

设备名称：WOLF 2306-101电动组织粉碎机

产品型号：WOLF 2306-101

故障描述：手柄不转动

检测结果：控制板故障

解决方案：维修控制板

WOLF 2306-101电动组织粉碎机维修摄像系统维修

额定功率150W，允许输出功率范围0-150W

额定电压240V（AC），允许工作电压范围100V-240V（AC）

zui低启动电压：100V

允许zui高工作温度：85

有效寿命：长久。

启泽医疗-摄像系统维修摄像系统维修

维修狼牌 R.WOLF 5501 5511 5512 5507 5516等 内窥镜摄像系统

专业维修狼牌 R.WOLF 5501 5511 5512 5507 5516等 内窥镜摄像系统WOLF 5501 摄像系统 WOLF 5511 摄像系统 WOLF 5512 摄像系统 R.WOLF

5512.901 REF 5512, EPM-3500摄像系统维修, 101 WOLF 5507 摄像系统REF 5507.901 REF 5507.101 WOLF 5516 摄像系统 REF 5516.901 REF 5516.101维修项目: 更换WOLF 2306-101电动组织粉碎器维修

WOLF 2306-101电动组织粉碎器维修

广州启泽医疗科技有限公司专业提供维修POWER-420A 单/双极高频电刀产品概述：

工作模式

纯切：

小功率设定时，适合于无热损伤切割，如整形、切痂等。

较大功率设定时(80-180W)，适合于泌尿外科、妇产科汽化电切手术。

混切：

切割的同时具有凝血作用，广泛用于普外科、胸科、腹腔、宫腔镜和泌尿外科等手术。

由于应用了功率密度反馈技术，以上两种切割模式均具有低功率高效率切割性能。

专为腔镜外科设计的低电压输出特性，双极模式（双极电切）：专为镜下手术设置，如腹腔镜手术、宫腔镜手术等。大大降低了电外科在腔镜外科使用中的危险性。

装有被全球临床应用证实安全质量型中性极板监控系统。双极模式（双极电切）：专为镜下手术设置，如腹腔镜手术、宫腔镜手术等。

主要特点：

记忆前次手术中设定的功率值和模式。

功能齐全，单，L9000摄像系统维修，双极俱备，W-88A摄像系统维修，适应范围广，从小儿手术、精细手术以至大型手术，低电压特性尤其适合宫腔、腹腔镜及电切汽化镜手术；双极宏模式特别适合宫腔镜手术中的双极电切、电凝的需要。因较小的热损伤，同时也降低了手术中的烟雾。

因装有功率密度反馈系统，较小的纯切功率即可满足汽化电切手术要求。较小的混切功率即可满足普通手术要求。而不必作频繁的功率调节。

电凝：采用4 μ s窄凝血脉冲，凝血迅速有效。

控制方式：单极既可手控，摄像系统维修，也可脚控输出。输出端口采用机械联锁装置，手控刀也可脚控输出。

安全装置：除了单片极板普通监控系统外，还配有双片极板质量型监控系统，从根本上杜绝患者与中

性电极接触不良而引起的烫shang伤。

主电路采用开关电源及射频输出双重绝缘，充分保障医患人员的安全性。

POWER-420A高频电刀--启泽医疗专业提供维修。

POWER-420A高频电刀维修。

广州启泽医疗科技有限公司专业针对电子设备类维修气(fu)腹系统的故障维修

STROZ 20212020摄像主机维修摄像系统维修

常见故障：摄像系统：1.图像缺色se、偏色se、干扰波纹；2.机器无法开机；3.完全损坏不显示图像；4.摄像头线缆断等

冷光源：1.光源开机时而不亮、闪烁；2.无法开机，不亮；3.开机灯亮，内有“吱吱”响声；4.开机一段时间后自动关闭；5.灯不亮

气(fu)腹机：1.压力过高报警；2.无法进气；3.报错故障代码等

高频电刀：1.机器不工作；2.开机无功率输出；3.开机报警，报错故障代码等

广州启泽医疗-气fu腹机维修气(fu)腹系统

常见的故障维修：STROZ 20212020摄像主机维修

Wolf 2232气(fu)腹机维修Stryker 20L/25L/40L/45L气(fu)腹机维修

启泽医疗--STROZ 20212020摄像主机维修案例摄像系统维修：

维修案例：故障现象：无法开机、图像黑屏

检测结果：电源板损坏、风扇损坏

解决方案：更换电源板、风扇摄像主机

常见故障：主机无法开启、图像偏色se、无图像输出、图像闪屏、图像模糊、无法调焦、护套断裂、线缆破损等

广州启泽医疗_STORZ摄像维修

广州启泽医疗医疗用摄像系统维修范围及常见故障

维修范围：

摄像主机及摄像头：维修主机电源、维修驱动板、维修图像处理板、维修后端输出板、维修线缆、更换护套、更换CCD等；

冷光源：维修主板、维修高压板、更换高压模块、更换灯泡等；

气fu腹机：维修电源、维修气路或控制电路、维修更换控制阀、维修控制电路等；

导光束：可更换导光头、外管、转接头、导光纤等；

摄像系统维修常见故障摄像系统维修：

摄像主机：图像模糊、图像偏色se、图像闪屏、无图像输出、主机无法启动等。

摄像头：图像有干扰、图像偏色se、调焦或变焦失灵、卡口松动、护套断裂、线缆破损等。

启泽医疗(图)-EPM-3500摄像系统维修-摄像系统维修由广州启泽医疗科技有限公司提供。广州启泽医疗科技有限公司（www.qizemed.com）是广东广州,其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在启泽医疗领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创启泽医疗更加美好的未来。