

永磁直流电机 直流电机 山博电机厂家直销

产品名称	永磁直流电机 直流电机 山博电机厂家直销
公司名称	山东山博电机集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	淄博博山区北山路76号
联系电话	0533-2641888 13355268567

产品详情

淄博山博电机生产厂家专业电机生产厂，为您提供电机相关知识概述：

一、我们知道电机绕组接地故障无外乎有以下几种情况：

- 1、电机长期过载，绝缘老化变质引起绝缘对地击穿；
- 2、电线雷击过电压或操作过电压击穿绝缘；
- 3、同步电动机突然断开励磁线圈时，产生高电压击穿线圈的对地绝缘；
- 4、由于导电粉尘使爬电距离缩小，微型直流电机，产生对地击穿或闪络；
- 5、通风沟垫片，指形齿压板开焊或铆钉松弛，铁心叠压不紧，齿部颤动以及弯曲的齿压板刮磨线圈绝缘，导致绕组接地故障；
- 6、异步电动机励磁线圈绝缘老化收缩，经常颤动，在电机频繁启、制动下使绝缘损伤对地击穿；
- 7、由于线圈短路烧焦绝缘，造成对地故

淄博山博电机生产厂家专业电机生产厂，为您提供电机相关知识概述：

电机维修，高压电机绕组接地故障的分析与处理，具有节能、噪音低、振动小、重量轻、性能可靠、安装维修方便等优点。从投入运行以来一直运行正常，但在去年12月份，电机在运行中保护动作，监控显示电机定子绕组接地信号出现，经初步摇表测量电缆及电机绝缘，减速直流电机，发现存在接地现象，我们接到通知后，对电机接线盒内解开电缆接头，永磁直流电机，分别对电缆和电机用2500V兆欧表进行测量，测得电机对地绝缘为

0.5M ，电缆为3500M ，故可判断出为电机定子绕组接地。

淄博山博电机生产厂家专业电机生产厂，为您提供电机相关知识概述：

根据《2013-2017年中国微特电机制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》数据显示，2012年中国微特电机制造行业规模以上企业有873家，全年实现销售额1773.30亿元，同比增长21.02%；实现利润总额118.63亿元，直流电机，同比增加32.82%；资产规模达到1177.49亿元，比上年增长14.16%；产品销售利润达221.98亿元，较上年提高14.94%。总体来看，2012年行业经营效益良好。

永磁直流电机-直流电机-山博电机厂家直销由山东山博电机集团有限公司提供。山东山博电机集团有限公司（www.shanbomotor.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.bsdj.net）还是从事博山微电机，博山微电机厂家，博山微电机生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。