

TP700无法开机 网口灯不亮 MPI无法通讯维修无锡

产品名称	TP700无法开机 网口灯不亮 MPI无法通讯维修无锡
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:无法触摸 TP700:无法通讯 德国:无法开机
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

TP700无法开机 网口灯不亮 MPI无法通讯维修无锡

??????TP1500????TP1500?TP1500????

- 6AV21242DC010 KTP400 精智面板 4.3 寸，1600 万色 LED 背光，1 AX0 6:9 宽屏显示，键控 + 触摸，4 MB 用户内存
- 6AV21241DC010 KP400 精智面板 4.3 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，键控，4 MB 用户内存
- 6AV21240GC010ATP700 精智面板 7 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，触摸屏，12 MB 用户内存
- 6AV21241GC010AKP700 精智面板 7 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，键控，12 MB 用户内存
- 6AV21240JC010A TP900 精智面板 9 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，触摸屏，12 MB 用户内存
- 6AV21241JC010A KP900 精智面板 9 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，键控，12 MB 用户内存
- 6AV21240MC010 TP1200 精智面板 12 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，触摸屏，12 MB 用户内存
- 6AV21241MC010 KP1200 精智面板 12 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，键控，12 MB 用户内存
- 6AV21240QC020 TP1500 精智面板 15.4 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，触摸屏，24 MB 用户内存
- 6AV21241QC020 KP1500 精智面板 15.4 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，键控，24 MB 用户内存
- 6AV21240UC020 TP1900 精智面板 18.5 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，触摸屏，24 MB 用户内存

AX0 9宽屏显示，触摸屏，24 MB 用户内存

6AV21240XC020ATP2200 精智面板 21.5 寸，1600 万色 LED 背光，

X0 16:9 宽屏显示，触摸屏，24 MB 用户内存

6AV21448GC100A 不锈钢前面板 TP700 INOX 精智面板，7 寸显示屏，前

A0 面板防护等级 IP66K，1600 万色 LED 背光，16:9 宽

屏显示，触摸屏，12 MB 用户内存

维修西门子 tp700 tp900 tp1200 触摸屏 TP177 TP277 触摸屏黑屏维修 维修西门子 tp700 tp900 tp1200 t 触摸屏

维修西门子 tp700 tp900 tp1200 触摸屏 专业维修西门子 tp700 comfort 面板，tp900 comfort 面板，tp1200 comfort

面板，tp1500 comfort 面板，tp1900 comfort 面板。实力维修，芯片级维修。黑屏，死机，花屏，通讯不上

，进不了系统，处理迅速，收费合理。西门子精智面板：1. 无法进入系统，光标对角来回移动，* 进入黑

屏（左上角一小光标闪）现象。2. 上电后，提示无引导系统，重新启动。无法进入 OS 更新恢复出厂设置

模式。主要包括：TP700，KP700，TP900，KP900，

TP1200，KP1200，TP1500，KP1500，TP1900，KP1900，TP2200，KP2200