

铸造真空泵 真空铸造 高胜达免费设计方案

产品名称	铸造真空泵 真空铸造 高胜达免费设计方案
公司名称	山东临朐高胜达机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县营东路营子工业园
联系电话	13505364124

产品详情

改善了工作环境，降低了工人的劳动强度。(6) 造型操作较复杂，从造型开始至终需抽真空。(7) 因塑料薄膜的伸长率和成形性的限制，外型用V法铸造工艺，型芯用树脂砂芯才能作出复杂铸件，影响了该工艺扩大应用。(8) 造型操作较复杂，真空铸造，小铸件生产成本低，产量上不去。(9) 从造型开始至终需抽真空，实现机械化有一定难度。(10) 需要考虑砂子的粉尘去除及冷却问题。(11) 铸件有时上表面容易造成缺陷。

V法铸造工作原理、工作过程 真空密封造型，铸造真空泵，是一种物理造型法，在铸造的各类造型法中，被称为第三代造型法。它是利用塑料薄膜密封砂箱，真空铸造工艺，并依靠真空泵抽出型内空气，小型真空铸造，造成铸型内外有压力差，使干砂紧实，以形成所需型腔的一种物理造型方法。因此，真空密封造型又名“负压造型法”或“减压造型法”。国外取英文Vacuum（真空）一词的字头，而简称之为V法。V法铸造灰铁件：机床床身、机床带T形槽的工作平台、钻床机座、摇臂钻床、曲柄、平衡块、叉车配重、变速箱体、锅炉片、浴盆、磅秤法码、机体、汽车飞轮、刹车鼓、水泵叶轮、泵头铸件、皮带轮、钢琴的弦排等。球铁件：管件、阀门、桥壳、轮毂等。铸钢件：阀门、衬板、摇枕、后桥、箱体、轮毂、轮罩壳、煤机钻座、钢轮绳轮等。铸造真空泵-真空铸造-高胜达免费设计方案由山东临朐高胜达机械厂提供。山东临朐高胜达机械厂（www.sdzhuzaojx.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！