

耐磨金刚砂地坪报价 西双版纳金刚砂地坪 鑫云金刚砂地坪施工

产品名称	耐磨金刚砂地坪报价 西双版纳金刚砂地坪 鑫云金刚砂地坪施工
公司名称	昆明鑫云建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市西山区石安公路旁云石商贸城2号楼510室
联系电话	13987603331

产品详情

金刚砂地坪施工对基层混凝土的要求：

基层混凝土强度不低于C25，控制水灰比，环氧金刚砂地坪价格，混凝土配合比设计尽量减少离析并对泌水有所控制。

1) 胶凝材料：一定要使用强度不低于42.5Mpa用量不能低于400kg/m³，严禁使用过期、受潮结块或强度等级低于42.5Mpa水泥。

2) 粗骨料：要求使用颗粒质配优良，结实坚硬、表面干净，粒径在4.5—10mm范围内的碎石，异形颗粒含量不得超过5%，各种杂质含量不得超过2%，用量控制在900—1050kg/m³范围内。

3) 细骨料：要求使用细度模数为3.0—2.3的干净中砂，含泥量不得超过2%，砂率控制在0.35左右，严禁使用过细砂与海砂。

4) 拌和水：使用普通自来水，水灰比控制在0.5左右。

云南金刚砂地坪、金刚砂耐磨地坪哪家专业？昆明鑫云建筑装饰工程有限公司多年施工经验，更专业！

企业视频展播，请点击播放

视频作者：昆明鑫云建筑装饰工程有限公司

耐磨地坪漆出现皴裂原因与防止措施

地坪漆的施工要求是非常严格的，环氧金刚砂地坪施工，只要那一部分出现问题就会引发一系列问题的出现，耐磨金刚砂地坪报价，不仅还要浪费大量的人力和物力重工，还会在顾客心里企业的形象大大折扣。那么在施工过程中难免会出现问题，那么针对问题出现我们该如何解决呢？

那么针对耐磨地坪漆作业之后出现皴裂情况的话，地坪漆根据这种情况我们首先分析造成皴裂的原因：

1、混凝土的塌落度过大，表面的浮浆太多。

2、混凝土用水泥或者耐磨材料受潮或者过期导致。

3、地坪漆表面镘抹所致。

4、混凝土搅拌不均匀导致骨料下沉，从而导致耐磨地坪漆材料播撒不均匀所致。

5、地坪养护不及时造成失水过快或者受冻。

防止措施：要严格控制耐磨地坪漆混凝土的制配、浇注、沁水提浆等各个工艺操作和材料质量要适当均匀。对于施工现场也要做好养护工作，温度以及恶劣天气都要做好预防工作。

云南金刚砂地坪、金刚砂耐磨地坪哪家专业？昆明鑫云建筑装饰工程有限公司多年施工经验，更专业！

金刚砂地面起粉起灰的原因：

1、原材料原因：水泥标号不够，或者使用过期水泥；

2、水灰比过大：施工时洒布金刚砂耐磨材料的时机没有掌握好，过早洒布材料，直接降低成品强度；

3、砂石料的级配不合理、含泥量高：骨料级配不合理、过细的土砂也易导致地面起砂，影响水泥的早期水化及混凝土的凝结；

4、施工过程中的过分振捣：加剧混凝土表面的泌水，导致混凝土表面强度较低；

5、养护不当：未能及时养护或养护不充分，暴晒或大风导致混凝土表面大量失水，表面得不到充分水化，造成耐磨地面表层强度不够，容易起灰；

6、过早使用：混凝土表面未达到一定的强度就上人作业；

7、其他原因：压光时间掌握的不好，低温下施工混凝土表面受冻等；

8、耐磨地面表面浮浆：耐磨地面质量本身没有问题，只是地面完工后，西双版纳金刚砂地坪，或多或少有一层低强度的浮浆残留，浮浆在使用前期不会脱掉，因此出现起灰现象。但是耐磨地坪在使用一段时间后会完全脱落，直到露出高强度的面层，此后地面就不会再起灰了。

云南金刚砂地坪、金刚砂耐磨地坪哪家专业？昆明鑫云建筑装饰工程有限公司多年施工经验，更专业！

耐磨金刚砂地坪报价-西双版纳金刚砂地坪-鑫云金刚砂地坪施工由昆明鑫云建筑装饰工程有限公司提供。昆明鑫云建筑装饰工程有限公司（www.hydpqc.com）是云南昆明,其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鑫云装饰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鑫云装饰更加美好的未来。