

# 半自动抱砖机 安陆抱砖机 凡氏拓宇

产品名称	半自动抱砖机 安陆抱砖机 凡氏拓宇
公司名称	襄阳凡氏拓宇机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区二汽工业园风神路凡氏集团
联系电话	15335928888 15335928888

## 产品详情

### 抱砖机租赁有没有市场

首先说一下抱砖机是有一定的租赁市场的，只要是您找对租赁对象就可以成功。例如一些大型的建筑功底，每天都有很多的建筑用砖需要进行装卸，人工装卸的速度太慢，隧道窑抱砖机，夹砖机就是一个空白市场。这里租赁可以有很好的发挥空间，首先可以和送砖车进行合作，一旦有合作后期的时候就会有长期的合作。再一个就是和建筑施工方合作，可以进行建筑用砖的中转这也是一个不错的空间。现在建筑用砖的中转还是依赖于人工的运输，严重的影响了速度。

但是如果此时的气候碰到齿轮泵有磨损，现象就会严重的多，从而造成无法正常工作，无论怎么调节调压阀都不能将压力调高。选择抱砖机首先要考虑的就是产品的性能，其次要考虑的就是性价比、产品的价格是否合适。近期有液压吊夹和分砖器客户反映说早上压力很稳定，到了中午压力起不来，从西北到东南部，都有个别客户遇到过这样的情况，半自动抱砖机，依据后解决问题的经验来看，未出现因为溢流阀失效，或油缸泄压造成此类现象的案例。西北地区昼夜温差大，东南部地区主要是开春温度升高时易出现这样的现象，压力起不来自然影响夹砖，从而影响生产。

抱砖车工作期间要保证周围不要有人员的走动，因为在操作的时候抱砖机会出现盲区，安陆抱砖机，此时如有人员走动会有很大危险。

这些细节需要在大家操作的时候倍加注意，行吊式抱砖机，否则操作不当或者是违规操作都有可能造成抱砖机的损毁，还有可能危及到个人的安全。

抱砖机冒黑烟一种是抱砖车出现了问题，另一种情况就是要考虑是否工作中操作不当。需要我们找到原因及时解决：

- 1、发动机负荷过大，主要原因就是超重。

- 2、 喷油泵喷油量过大，燃油燃烧不完全也会造成抱砖车冒黑烟。
- 3、 喷油泵开始供油的时间过早或过晚。
- 4、 空气滤清器堵塞，这个可以通过清洗或者更换来解决。
- 5、 气缸内压缩力不足。
- 6、 调速器失效而喷油过多。
- 7、 喷油器雾化不良或喷油压力过低。
- 8、 燃油质量问题，要使用质量合格的燃油。
- 9、 润滑油不足或过稀。

半自动抱砖机-安陆抱砖机-凡氏拓宇(查看)由襄阳凡氏拓宇机械有限公司提供。半自动抱砖机-安陆抱砖机-凡氏拓宇(查看)是襄阳凡氏拓宇机械有限公司(www.hbbzjgs.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：樊经理。