

广州挖掘机油缸 金龙油缸品牌 广州挖掘机油缸批发

产品名称	广州挖掘机油缸 金龙油缸品牌 广州挖掘机油缸批发
公司名称	广州金龙油缸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	增城区新塘镇新洲路4号广州京龙
联系电话	18680440298 18680440298

产品详情

广州金龙油缸有限公司销售网络遍及全国各地，并积极开拓国外市场，现主要输出方向有亚洲、欧洲、非洲、南美洲、中东和俄罗斯地区等。我们以诚信合作、服务为宗旨，贯之以的产品、合理的价格经营理念，广州挖掘机油缸维修厂家，赢得了广泛客户的青睐和好评。欢迎新老客户来电来咨询。客户的满意就是我们追求，广州挖掘机油缸批发，愿与您携手共进，共创辉煌。

一，广州挖掘机油缸，外部泄漏。

1，活塞杆伸出端与活塞杆配合的密封损坏，多半是由于活塞缸被拉毛引起的，也有老化引起。

2，活塞杆伸出端与缸套配合的密封损坏，这个多是由于密封长期使用密封老化造成，广州挖掘机油缸价格，也有很多是上端盖时用力过猛将密封挤压损坏，还有就是国内的很多生产液压缸的厂家设计不合理造成，大多数情况下，厂家是为了节省成本所造成的。

3，油缸进出油管接头开裂也会导致液压油缸的泄漏。

4，缸体上或缸端盖上有缺陷而引起的漏油。

5，活塞杆被拉伤起槽、有坑点等。

6，润滑油变质使油缸温度异常升高，促使密封圈老化。

7，经常超过油缸的压力范围使用而导致的漏油。

广州金龙油缸。由于在使用过程当中，细心发现普通的油缸有一定的不足。通过客户的反馈和油缸长专家的精心研究。在原有油缸的基础上进行改进。改进后的油缸可以更加持久耐用，弥补了长时间磨损使销孔变大，操作起来协调性差的问题。运动更灵活，使用更方便。

防止措施：

1、保证镀铬质量。

2、密封面的表面粗糙度对密封性能影响很大，其表面粗糙度Ra应不大于 $0.32\ \mu\text{m}$ ，但表面粗糙度Ra也不能小于 $0.08\ \mu\text{m}$ 推荐配合面表面粗糙度值 Ra $0.08\text{-}0.32\ \mu\text{m}$ 之间。

现象十一：导向带龟裂、咬边

原因：

油缸的侧载力达到的导向带的耐压极限，长期在高压下工作会使导向带快速出现老化及失效。

防止措施：

使用承压能力更高的导向带或多使用几道导向带。

广州金龙油缸有限公司是液压油缸、活塞杆电镀、电喷油嘴油泵、缸筒、缸盖等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。广州金龙油缸有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

1、为了防止活塞杆等细长件弯曲或变形，放置时应用垫木支承均衡。拆卸时应防止损伤活塞杆顶端螺纹、油口螺纹和活塞杆表面、缸套内壁等。

2、拆卸时应按顺序进行。由于各种液压缸结构和大小不尽相同，拆卸顺序也稍有不同。一般应放掉油缸两腔的油液，然后拆卸缸盖，后拆卸活塞与活塞杆。在拆卸液压缸的缸盖时，对于内卡键式联接的卡键或卡环要使用专用工具，禁止使用扁铲；对于法兰式端盖必须用螺钉顶出，不允许锤击或硬撬。在活塞和活塞杆难以抽出时，不可强行打出，应先查明原因再进行拆卸。

3、拆卸前后要设法创造条件防止液压缸的零件被周围的灰尘和杂质污染。例如，拆卸时应尽量在干净的环境下进行；拆卸后所有零件要用塑料布盖好，不要用棉布或其他工作用布覆盖。

4、油缸拆卸后要认真检查，以确定哪些零件可以继续使用，哪些零件可以修理后再用，哪些零件必须更换。

5、装配前必须对各零件仔细清洗。

广州挖掘机油缸-金龙油缸品牌-广州挖掘机油缸批发由广州金龙油缸有限公司提供。广州金龙油缸有限公司(www.gdyougang.com)为客户提供“挖掘机油缸 挖斗 加长臂 岩石壁 打桩锤 震动锤 抓木器”等业务，公司拥有“金龙牌”等品牌，专注于挖掘机械等行业。欢迎来电垂询，联系人：郭先生。