

温州真石漆涂料 真石漆涂料价格 生之树涂料

产品名称	温州真石漆涂料 真石漆涂料价格 生之树涂料
公司名称	丽水市生之树涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省丽水市莲都区水阁工业园区石牛路77号1号楼
联系电话	15657920135 15657920135

产品详情

涂刷乳胶漆后墙面泛黄是什么原因？

在通风条件较差的条件下，稀释剂中的成分与乳胶漆中的成分发生化学反应导致墙面泛黄。

流动/流平性差，即油漆干燥后漆膜不光滑，导致油漆干燥后出现难看的刷痕和辊印是什么原因？

可能原因：使用了劣质油漆。加涂油漆以“修补”部分干燥的涂装区域。重新刷涂或辊涂部分干燥的涂装区域。使用了不适当的辊筒或劣质刷子。

解决方法：使用高质量乳胶漆，它们通常含有可提高流平性的成分。因此，刷痕和辊印会容易“流开”并形成平滑漆膜。使用辊筒时，要确保辊筒的毛长符合所用油漆类型的要求。使用高质量刷子很重要，劣质刷子对任何油漆都会造成流动/流平性不佳。

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆仿石漆、艺术质感涂料等产品。

生之树涂料与您介绍

涂层遇水发白

用作天然真石漆成膜助剂的酯乳液在干燥后应具有良好的耐水性，因此涂层在干燥后遇水不应发白现象。但有些真石漆涂层在每次下雨以后，都会发白，涂层变得疏松，而在雨停后，经太阳一晒，涂层又恢复原来的颜色。经分析，这是由于涂层的耐水性不好，吸收了水份所引起的。从聚酯的结构来分析，真石漆涂层应具有良好的抗水性。但由于酯乳液在合成时需加入表面活性剂，有些厂家为了增加乳液的稳定性，真石漆涂料厂，所用的表面活性剂大大超量；有些厂家在制备真石漆时加入羧纤维素、羟等物质作为增稠剂，以及加入苯甲酸钠作为防腐剂，这些物质都是水溶性的或亲水的，真石漆涂料报价，涂料

成膜后留在涂层中，就大大降低了涂层的耐水性能。实验说明，将纯丙乳液与石英砂混合，不加任何助剂，喷涂形成的涂层，其吸水率为0.42%；而在上述涂料的基础上加入0.4%羟，吸水率上升至4.3%。由于真石漆的涂层较厚，真石漆涂料价格，一旦吸收了水份后，不容易在较短的时间内释放出来，因此造成外观发白，涂层内部疏松的结果。

为解决上述问题，可以改进原材料和配方。首先应选择质量的乳液，近年来发展起来的有机硅改性酯乳液(硅丙乳液)本身具有较好的憎水性。可有效抗拒水份的侵。其次，应选择专用的增稠剂。增稠剂的增稠效果好，用量少，因此不会引起涂层性能的大幅度变化。目前市场上有许多增稠剂可供选择。

此外，温州真石漆涂料，将有机硅防水液加入真石漆中，也可能会收到意想不到的良好效果。雨水在涂层表面上呈水珠状滚落而不会渗入涂层中，可使真石漆既具装饰效果，又有防水功能。

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆仿石漆、艺术质感涂料等产品。

生之树涂料与您介绍

色漆上墙辊涂过程中出现明显的辊印

原因：

- 1.涂刷操作时厚薄不均匀
- 2.施工没有湿接
- 3.相容性问题
- 4.天然真石漆中助剂量不足
- 5.天然真石漆中乳液的量不足
- 6.墙体不是一次施工完毕

解决办法：

主要是针对相容性问题的解决

1.机械分散（色漆）

色漆颜色在一定机械力分散的情况下，颜色可以展现出来

2.加入润湿剂（色漆）

加入润湿剂后，颜色变深很多，指研色差变小，刷板后无明显的刷痕

3.调整涂料配方（基础漆）

改变涂料的润湿分散增稠体系来解决涂料与色浆的相容性问题

温州真石漆涂料-真石漆涂料价格-生之树涂料(推荐商家)由丽水市生之树涂料有限公司提供。丽水市生之树涂料有限公司 (yihe.no2.35nic.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！