

# 平板硫化机 艺弘平板硫化机 平板硫化机生产厂家

产品名称	平板硫化机 艺弘平板硫化机 平板硫化机生产厂家
公司名称	东莞市厚街艺弘机械经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇厚街社区西环路20号A2
联系电话	13728150038

## 产品详情

平板硫化机，东莞平板硫化机，平板硫化机厂，平板硫化机价格，平板硫化机厂家

硫化机厂家生产的硫化机电气系统

- 1、主机和控制箱必须有可靠的接地。
- 2、每个触点必须夹紧，定期检查是否有松动。
- 3、保持电气元件清洁，仪器不撞击或敲击。
- 4、故障应立即停止。预防措施不应超过额定压力（145MPa）。模具的zui小尺寸应大于150mm。使用时应切断电源。运行时，必须拧紧柱螺母并定期检查松动。空车试验时，必须在底板上放置60mm厚的垫板。

东莞市厚街艺弘机械经营部位于东莞市厚街镇西环路20号，创办于2010年。专业制造橡胶地砖机械全套设备。公司自成立以来，秉承一贯的用户至上、服务细致的理念。近些年通过大公司悠垫、川奥、健力等实力公司配合开发，无论是泡棉还是橡胶我司机械都是优1质品质di1选择，完1美的橡胶地砖等级一系列机械已逐步形成了公司独特的产品系列和风格。

全自动硫化机生产厂家，全自动硫化机报价，平板硫化机，全自动硫化机批发

硫化机地板腐蚀的原因及解决方法

硫化机底板多为普通碳钢，轮胎靠高温蒸汽进行硫化，此过程中冷凝的部分水渗透到底板表面，平板硫化机生产厂家，造成底板表面局部腐蚀后凹凸不平。由于底板表面腐蚀严重，与隔热板表面不能保证严密配合，在较大压力下极易造成隔热板破损。

传统方法多堆焊后重新机加工或者更换新设备为主，目前则可以采用高分子复合材料进行现场修复。由于材料具有极好的粘着力、良好抗腐蚀性，良好抗压强度，可有效的解决硫化机底板在运行过程中冷凝水对底板腐蚀造成凹凸不平，从而避免隔热板的破坏，为用户设备正常运行、安全生产提供了良好的保障。

## 硫化机磕碰渗水怎么检查

一般来讲硫化机本身材质性能都是非常好的，发生轻微的磕碰的话一般是不会出现故障的，但如果一旦磕碰比较剧烈的话，该设备就会出现渗水的问题，那么就要及时停机对其进行检查，避免渗水问题对设备造成更大的危害。

由于保存不当或在使用过程中的磕碰现象，导致硫化机的水压板出现渗水现象，平板硫化机非标定制，应当按照以下步骤检查：

- 1.检查渗水部位，是水压板表面还是四周胶皮同水压板下板的接触地，如果是四周缝隙漏水，则应当按顺序将四周螺丝全部进行紧固；
- 2.如果漏水部位是水压板胶皮表面，漏水部位为针状，在抢修的情况下，可使用520胶水等进行修补，但抢修结束后进行面板更换；
- 3.漏水严重的情况下，则不能使用，更换水压板。

所以大家在遇到硫化机因为磕碰而导致渗水的现象时，可以按照以上小编所说的方法步骤进行检查，从而快速排查出设备漏水的部位是哪里，然后再针对性的采取措施进行处理。

东莞市厚街艺弘机械经营部位于东莞市厚街镇西环路20号，创办于2010年。专业制造橡胶地砖机械全套设备。公司自成立以来，秉承一贯的用户至上、服务细致的理念。近些年通过大公司悠垫、川奥、健力等实力公司配合开发，无论是泡棉还是橡胶我司机械都是优1品质di1选择，完1美的橡胶地砖等级一系列机械已逐步形成了公司独特的产品系列和风格。本公司生产设备先进，技术力量雄厚，内部管理严密，凭借技术为宗旨，信誉求生存的目标使公司不断壮大，业务蒸蒸日上。本公司还拥有经验丰富的外勤维修技术人员，提供了周全的售后服务。

平板硫化机-艺弘平板硫化机-平板硫化机生产厂家由东莞市厚街艺弘机械经营部提供。东莞市厚街艺弘机械经营部（[www.fenglingjixie.com](http://www.fenglingjixie.com)）有实力，信誉好，在广东 东莞 的液压机械及部件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进艺弘机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！