

# 福州卷闸门工厂 福州卷闸门 福华丰卷帘门生产定制

产品名称	福州卷闸门工厂 福州卷闸门 福华丰卷帘门生产定制
公司名称	福州福华丰金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区盖山镇叶厦路工业区（义序物流门口）
联系电话	15205051918

## 产品详情

### 造成卷帘门棱角脱落的原因

- 1、清洁帘布时，采用软的棉布擦拭，用硬bi很容易划伤表面，污迹太重时，可以使用清洗剂、牙膏、专用清洗剂等。去污后用清水擦拭，然后擦干，正确的清洁方法能够使快速卷帘门始终保持亮丽如新。
- 2、注意棱角处不要过多的擦磨，否则会造成棱角表皮层脱落。
- 3、使用前应由专业工作人员完全调试好后，方可对门体进行运行操作。

### 防火门选购闭门器时，应该注意哪些

一、是否需要开门后有自动停门功能;

二、关门力量可调节：可以使用在门重与门宽范围很大的不同门上安装，以及因环境原因关门阻力较大的场所。随意无级调节可以获得满意的关门力量，特别是用在海滨城市、车船等受风影响而关门阻力(门的受力)时常变化的场所。

三、使用环境：消防防火要求和在冬季零下35 下的场所的防冻要求。

### 卷帘门发生雨水渗漏问题的原因

原因一：铝门窗结构设计或型材选用上存在缺陷

原因二：对引风面、雨水冲刷面的防渗、防漏考虑不足，过分突出采光及通风需要，“飘窗、落地窗、通窗”等墙体化的门窗大量出现，福州卷闸门加工厂，又不注重建筑构造防水，导致其雨水渗漏问题越来越突出；

原因三：设计文件不齐全或未经结构设计，造成锁点不足或铝门窗材料结构强度和挠度达不到要求，福州卷闸门，导致在正常风压下塑性变形，拉裂或损坏等而产生雨水渗漏；

原因四：型材选用上简单的套用，导致型材不配套或装配松动或断面挡水高度不足引起的直接漏水；外观上过分注重线条装饰，造成门窗型材接头、转角过多而导致的拼缝封堵缺陷。

福州卷闸门工厂-福州卷闸门-福华丰卷帘门生产定制由福州福华丰金属材料有限公司提供。福州福华丰金属材料有限公司（[www.fzfhf.cn](http://www.fzfhf.cn)）位于福州市仓山区盖山镇叶厦路工业区（义序物流门口）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前福华丰卷帘门在金属门中享有良好的声誉。福华丰卷帘门取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。福华丰卷帘门全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。