

衢州伸缩门批发质量材质上乘「多图」

产品名称	衢州伸缩门批发质量材质上乘「多图」
公司名称	杭州杭佳门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市富阳区大源镇浦东路98
联系电话	15990152977 15990152977

产品详情

杭佳门业有限公司是一家专业从事研究、开发、设计、制造为一体的企业，目前主要产品有挡烟垂壁，侧向水晶门，伸缩门，防火门，电动卷闸门，型材门等，并供应自动卷帘门配件。

造成电动伸缩门色差问题的原因有哪些。

1、天然属性原因

由我们所知，一棵树上的叶子不会有相同的，更何况是两棵不同的树。即使是用同一棵树，靠近树心、树根做成的门颜色会偏较深，而靠近树梢、树皮的地方做成的电动伸缩门颜色会偏浅。因此，成品跟样品之间也无法颜色一样的，即使重做，也难以保证成品完全一致。更何况，每一棵树，年龄的不同、纹理的不同也会导致色差，这都是属于木材的天然属性问题。

电动伸缩门色差问题

2、油漆吸收程度

每一颗树的生长环境不同，木本身的结构也会有所差异，其也会出现不同的色泽和纹路，当木材拼接在一起后，进行喷漆，也会因为木材的程度导致有一些色差，出现不同的颜色，从而出现轻微色差。

3、油漆工艺问题

每次产品的油漆也均要重新调配，还有油漆的道数不同，颜色也会造成略有差异。

4、环境因素导致色差

一般靠近窗户的电动伸缩门颜色要明显比阴暗位置的电动伸缩门颜色要亮，这个主要受阳光照射影响造成的视觉上电动伸缩门色差。

色差是不是质量问题?

一般强化电动伸缩门本身出现色差的情况很少，而实木电动伸缩门的色差不可避免。实木电动伸缩门的色差是天然的属性所决定的。木头是多孔性材料，不同部分材质疏密不同，各部位吸收光线和油漆的程度也不一样，所以有时同一块地板两边的颜色会出现深浅和不同纹理，轻微的电动伸缩门色差是不属于质量问题的。但如果一块电动伸缩门上出现两种不同颜色就属于品质问题。

电动伸缩门热销的原因

- 1.现在电动伸缩门的价格都调整到了大多数消费者都能接受的水平。
- 2.拥有良好的实用功能。智能电动伸缩门的任务是给用户带来便捷舒适的生活，而不是靠着花哨的外观，眼花缭乱的广告来吸引客户，实用才是实在，更能激发客户的购买心理。
- 3.技术的逐渐成熟，智能伸缩门的生产技术也是得到提高，对于伸缩门来说，不管是产品还是服务，对赋予了极大的可能，使其更吸引客户，也有利于培养客户的良好购物习惯。

杭州杭佳门业有限公司是一家专业从事研究、开发、设计、制造为一体的企业，目前主要产品有挡烟垂壁，侧向水晶门，伸缩门，防火门，电动卷闸门，型材门等，并供应自动卷帘门配件。欢迎广大客商前来咨询订购！

杭佳门业有限公司是一家专业从事研究、开发、设计、制造为一体的企业，目前主要产品有挡烟垂壁，侧向水晶门，伸缩门，防火门，电动卷闸门，型材门等，并供应自动卷帘门配件。

如今电动伸缩门的使用越来越普遍，但据多人反映在使用过程中，会遇到不能自如的开关。给人们带来一些困扰，下面给大家详细介绍下电动伸缩门不能自如开关的检测方法。

- 1、先检查电动伸缩门有无漏电，保险管有无烧毁，伸缩门批发，如果有保险丝熔断，必须要做的检查。
- 2、在传达室拔掉地下电缆插头，用万用表，测量电机红、白、黄三条引线是否相通。如红、白、黄三条线不通，再检测机尾接线盒里红、白、黄若相通，说明地下电缆中红、白、黄断路不相通，再拆开机罩，电动门在门排与机头连接的插头处再测这三条线若相通，说明从门排端起至传达室的线断了，若还是不通，直接测量电机定子线圈是否断路。
- 3、电动伸缩门电机引线只有红，黄相通，与白色分别不通，查看电机定子是否发烫。若发烫厉害，说明电机热保护停机不能开关，无轨门只有红，黄相通，若不发烫，检查启动电容是否失效。
- 4、电机良好还是不能开关，再测量蓝，绿，灰色三条限位信号线是否短路，因为门到位自动停止是通过限位传感器感应的，假如K1，K2两只传感器同时短路，也相当于门在开门，关门时限位造成了不能开门的原因了。
- 5、电机线，信号线良好，还是不能开关，说明控制盒有故障，所以我们要检查好每个部位，没有其他故障隐患才可以更换。

衢州伸缩门批发质量材质上乘「多图」由杭州杭佳门业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。杭州杭佳门业有限公司（www.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!