

自贡0.5吨每小时 锅炉软化水设备 成都软化水设备厂家

产品名称	自贡0.5吨每小时 锅炉软化水设备 成都软化水设备厂家
公司名称	四川名膜环保科技有限公司
价格	5000.00/套
规格参数	
公司地址	成都市金牛区天回镇街道蓉都大道1009-1015号（注册地址）
联系电话	13699423285

产品详情

生活饮用水不吸盐：

1、控制阀坏了造成软水器不能吸盐。

2、吸盐管、进水管或其他管路堵塞可以造成软水器不吸盐，检查软水器上所有管路有没有堵塞物，排差原因清除堵塞的地方。

3、当吸盐管出现漏水时，管路内窜入气体，造成软水器没有压力，会导致不吸盐，这时候我需要及时需要更换软水器的管路。

4、没有装压力表也会导致软水器不吸盐。

5、软水器内部漏水也会导致不吸盐，这时候需要检查维修阀体或者更换控制阀，确保软水器正常吸盐。

6、排污管堵塞也导致软水器不能吸盐，废水无法排出去，导致整个吸盐管排水不流畅，也就不能再继续吸盐了。

7、软水器上下布水器堵塞，这时候我要更换软水器的上下布水器

软水设备反洗目的：

1.通过反洗，在操作中压制的树脂层松散，这有利于树脂颗粒与再生液体(饱和盐溶液)充分接触。

2.在操作过程中除去积聚在树脂表面上的悬浮固体，并在树脂表面上除去悬浮固体。一些破碎的树脂颗粒也可以用反洗水排出，这样全自动软化水处理器的水流阻力不会变大。

3.为了确保在反洗过程中不会冲洗掉完整的树脂，在设计全自动软化水处理器时，树脂层上应该有一定的反冲洗空间。反洗强度越大，所需的反洗空间越大。通常，该设计使用50%的树脂层高度作为反洗膨

胀高度。反冲洗的质量直接影响再生效果。

售后服务：

成都名膜水处理设备有限公司是西南连锁厂家。成都，重庆，云南，贵阳，缅甸都有厂房加公司，在长期的经营中，形成了特有的售后服务的特色产品均提供一年质量保证和终生保修，如果设备出现问题，我们将安排工作人员24小时之内维修，配件零利润供应，来保障用户利益。本公司提供安装、调试、人员操作培训及其他售后服务。

水处理工艺方案与工程设计，水处理系统安装调试、技术施工服务，

反渗透纯水设备清洗、维护、安装及零配件更换。

软化水设备安装，维修，检测，树脂更换。