

以上都是9模板 昆山佐越激光

产品名称	以上都是9模板 昆山佐越激光
公司名称	昆山佐越激光技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市周市镇花都艺墅105号楼425室（注册地址）
联系电话	13564709964

产品详情

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

Laserjet软件使用

Laserjet无法联网

PHOTONICS

首先，检查 Laserjet软件内是否已经添加了激光器，并将激光器设置为 Enable其次，查看电脑网口的指示灯是否点亮，如果没有点亮说明网络物理连接出现问题。可能是G277没有通电，也可能是网线没插好，抑或是网线损坏。检查IG277的指示灯是否点亮，如果没有点亮，说明G277的24VDC输入有问题，解决此供电故障。

检查从G277到XP5一直到电脑网口的连接是否可靠，如果连接没问题，可以尝试换一条网线试试。如果电脑跟一台激光器连接，需要使用交叉式网线(1-3, 2-6, 3-1.6-2).

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，以上都是9模板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

激光器使用注意事项

1.一旦光纤输出端头接触到外界空气，在重新将其插入加工头之前，一定要用专用的显微镜和清洁工具

按照标准的步骤清洁光纤输出端面，确认输出端面清净度达到标准后，方可将其与加工头连接。

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

安全互锁继电器MSR12TTP(K6)

安全互锁继电器MSR127TP(K6)。用来实现自动重置。如果互锁电路闭合导通，此继电器会自动启动，激光器前面板的黄色互锁按钮同时也是LED指示灯会自动关闭。在任何时刻按住此按钮可以用来检查LED和24V直流电是否正常工作。

以上都是9模板-昆山佐越激光(图)由昆山佐越激光技术有限公司提供。昆山佐越激光技术有限公司（www.kszuoyue.com）是从事“IPG光纤激光器维修.IPG激光器回收与置换”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘先生。