

圆柱滚子轴承 圆柱滚子轴承特价 艾尔孚德

产品名称	圆柱滚子轴承 圆柱滚子轴承特价 艾尔孚德
公司名称	四川艾尔孚德贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区量力机电城A区8栋127号
联系电话	13402889988

产品详情

HANK轴承造纸行业

近年来，造纸业为提高生产效率，造纸机正向高车速高宽幅发展。另外，为降低因意外故障而导致的停机，造纸机所用轴承被要求具有更高的可靠性。

HANK凭借强大的研发能力，在各种造纸机械设备中通过与设备制造商的密切合作和努力，开发了一系列先进的生产手段和创新设计，圆柱滚子轴承特价，HANK针对造纸设备的高温、高转速、高载荷和长寿命的特点，开发只适用造纸设备的专用轴承。

以下是造纸行业用到HANK轴承的典型设备：

鼓式剥皮机 切片机 精制机 碎浆机 螺旋压榨机 滤筛 石灰窑 纸浆干燥机 传动转子
烘缸部

22209E1

22209E1

22211E1

22212E1

22213E1

22214E1

22215E1

22216E1

22217E1

22217E1

HANK角接触球轴承

角接触球轴承

定义：

角接触球轴承的内、外圈滚道在轴承轴线方向上有相对位移。
这意味着这种轴承圈是设计用来承载联合载荷，即径向载荷和轴向载荷。

角接触球轴承的轴向承载能力随着接触角的增加而增加。在径向平面上，钢球和滚道接触点的连线（即组合载荷从一个滚道传递到另一滚道的方向）与轴承轴线垂直线的夹角。

轴承特性：

- > 可承担复合载荷。单列型号可承受单向的轴向载荷；双列型号或配对单列轴承可承受双向的轴向载荷
- > 适合高转速，高速转动时安静且顺畅
- > 备有开放式及密封设计
- > 接触角 备有接触角为15度、25度、30度、40度的各种产品
- > 保持架 备有聚酰胺制、钢制、黄铜制的各种保持架
- > 标准：DIN 616，DIN 628
- > 产品系列：单列 - 71800，71900，7200，7300；双列 - 3200，3300，四点接触-QJ.Q；
- > 应用例子：高频马达、机床、流体输送机械、印刷机械、汽车、精密仪器、电主轴、一般机械等。

7202B.TVP.UA

7202B.TVP.UO

7202B.TVP.UO

7202-B-XL-TVP

7203B.TVP.UA

7203B.TVP.UO

7203B.TVP.UO

7203-B-XL-TVP

7204B.TVP.UA

7204-B-XL-TVP-UA#E

7204-B-XL-TVP-UO#E

7205B.TVP

7205B.TVP

7205B.TVP

7205B.TVP

7205B.TVP

正确安装轴承的五大步骤

是否正确安装轴承，关乎到轴承的使用寿命，所以大家一定要重视，下面轴承百科来详细介绍一下正确安装轴承的五个步骤，希望对正在使用轴承的您有帮助

一、使用轴承安装拆卸专用工具

先进的安装工具，能够避免安装时由于工具及操作不当带来的轴承损伤。例如，安装轴承时，工作人员曾采用铜棒敲入法，易造成轴承轴向受力不均，引起保持架变形，滚动体受损，游隙变大，且铜棒在敲击过程中，铜末飞入轴承保持架内，易造成轴承故障。

二、安装前做好轴承的检查工作

对于旧轴承，需检查滚珠（柱）表面是否存在毛刺、划痕、裂纹。旧轴承的径向间隙、轴向游隙是否合格，一般只测量径向间隙。对于新轴承，首先要检查轴承型号是否正确。滚动轴承的径向间隙标准参照表1。例如：型号6318深沟球轴承，轴承内径90mm，其径向间隙范围为0.016~0.046mm，也可查到轴承最大磨损量为0.25mm。

三、检查轴承与转子轴的配合尺寸

电机组装时，还需仔细检查轴承安装时轴承与转子轴的配合尺寸（表2），轴承外圈与端盖孔的配合尺寸。

四、控制好轴承及轴承室内油的数量

轴承及箱内油量过多，会引起轴承滚动体打滑，造成滚体由滚动摩擦变滑动摩擦，损坏轴承滚动体，圆柱滚子轴承价格，由于轴承油量过多，轴承箱内自由空间小，轴承的运行温度会上升，润滑脂粘度降低，滚动体润滑油膜变薄，润滑条件差，易造成轴承异响，表面失滑，缩短轴承的寿命。一般电机端盖侧设有轴承油室（设计成双密封轴承的电机例外），按电机的转速，轴承室可注油量可参照以下

标准执行：电机转速 < 1500r/min时，加油量为轴承室容积的2/3。转速在1500 ~ 3000r/min之间时为轴承室容积的1/2。转速 > 3000r/min时，应小于或等于轴承容积的1/3。在实际工作过程中，对于高温高转速运行的轴承，应尽量少用带密封面的轴承，增加电机油盖存油量，并装设加油嘴，可提高电机轴承运行寿命。

五、注意保证绝缘完好

对于外圈有绝缘设计的轴承，HANK圆柱滚子轴承特价，需注意保证绝缘完好。安装时若破坏了轴承绝缘，很薄的轴承油膜将被轴电压击穿，圆柱滚子轴承，油膜击穿后，不仅使滚动体润滑条件恶劣，同时产生的电火花会对轴承滚动体形成电蚀，引起滚动体表面不光，加速轴承的磨损。

NU336-E-TB-M1-C3#E

NUP203-E-XL-TVP2

NUP204-E-XL-TVP2#E

NUP205-E-XL-TVP2#E

NUP206-E-XL-TVP2

NUP208-E-XL-TVP2#E

NUP209-E-XL-TVP2

NUP210-E-XL-TVP2#E

NUP211E.TVP2

NUP2206-E-XL-TVP2

NUP2207-E-XL-TVP2#E

NUP2208-E-XL-TVP2

NUP2213-E-XL-TVP2

NUP2304E.TVP2

NUP309E.TVP2

NUP310E.TVP2

NUP311E.TVP2

圆柱滚子轴承-圆柱滚子轴承特价-艾尔孚德(推荐商家)由四川艾尔孚德贸易有限公司提供。四川艾尔孚德贸易有限公司(www.aifold.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。艾尔孚德——您可信赖的朋友,公司地址:成都市金牛区量力机电城A区8栋127号,联系人:李磊。