

闭门器 苏州银利门控 多玛TS 71闭门器

产品名称	闭门器 苏州银利门控 多玛TS 71闭门器
公司名称	苏州银利门控有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州相城区相城大道168号新尚商业广场A座515室
联系电话	15995721106

产品详情

对于缓冲效果差的闭门器，单单通过调整节流阀芯进行节流是无法根本解决问题。必须通过维修的办法，如果是支承导向件处漏油，拆下支承导向件，检查密封圈的状况，如已磨损或老化失效，更换密封圈。如果支承导向件与小齿轮轴间的间隙过大，更换支承导向件。如果是齿条柱塞导向柱面磨损，与阀体间的配合间隙增大导致节流效果下降，可拆下齿条柱塞，用表面镀铬的方法来修复。另外，在保证闭门器缓冲效果的情况下，多玛TS 71闭门器，改用较软的弹簧，也是减低因缓冲效果变差后门对门框的撞击力量的一种方法。

苏州银利门控公司门控产品的销售、安装、售后服务于一体的专业化公司，主要承接：自动旋转门、手动旋转门、自动感应门、自动平移门、建筑门控五金、移动隔断等等。欢迎新老客户咨询！

给销售/分销商带来的益处 经典系列标准摇臂的应用提高了门的灵活性经典系列的闭门器，闭门器，是针对标准门颇有竞争力的闭门器之一给安装/装配人员带来的益处不分左右手的设计

闭门器关键的质量问题就是是否漏油，因为闭门器是依靠其内部液压系统对流体的节流来实现对关门过程的控制，漏油意味着液压系统的失效，因此液压系统是决定闭门器使用寿命的唯一标准。漏油的主要原因是小齿轮支承导向件磨损使间隙增大、密封圈磨损引起密封效果下降或在调节缓冲效果时节流阀芯逆时针旋转离开阀体。闭门器缓冲效果的降低是由于漏油导致空气的进入或齿条柱塞导向柱面与阀体间的配合（节流）间隙增大引起。因此，小齿轮、支承导向件的材质、热处理和机加工的质量和精度就非常重要。

闭门器-苏州银利门控-多玛TS 71闭门器由苏州银利门控有限公司提供。苏州银利门控有限公司（www.szdoorma.com）位于苏州相城区相城大道168号新尚商业广场A座515室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前银利门控在其它中享有良好的声誉。银利门控取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。银利门控全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。