

不干胶厂家批发 钇康 不干胶厂家

产品名称	不干胶厂家批发 钇康 不干胶厂家
公司名称	商丘市钇康商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南商丘工业园区
联系电话	18637027277 18637027277

产品详情

1、试验板

测试压敏胶粘制品的剥离强度和持粘性时所使用的具有一定尺寸和表面要求的片状板材，不干胶厂家，一般为 不锈钢板。

2、压辊

测试压敏胶粘制品的剥离强度和持粘性时，按一定要求将胶粘制品粘贴在试验板上所使用的能提供恒定压力的装置，有手持式和电动式。

3、可剥离性

压敏胶粘制品从被粘物表面上剥离时，不干胶厂家批发，压敏胶粘制品的基材不发生破坏，胶层不转移到被粘物表面的性能。

制品缺陷术语

1、气泡

在压敏胶粘制品制作过程中，不干胶厂家报价，空气被卷在制品中，在制品表面上形成的凸起现象。

2、起泡

压敏胶粘剂在基材上干燥时，不干胶厂家多少钱一吨，由于表层胶已干，溶剂或水分在胶层内部膨胀形成气泡的现象。

3、

胶粘制品上因质量缺陷存在的肉眼可见或不易见的能透过光、湿气、电等的微小孔隙。

4、鱼眼

因涂布中液体压敏胶粘剂对基材的润湿不好而产生的无胶圆点或压敏胶粘带卷取时带入的空气在胶面上形成的近似圆形的不平整缺陷。

5、溢胶

压敏胶粘剂从卷状胶粘带的端面溢出，造成端面发粘的现象。

压敏胶根据粘合剂的化学成分分为：橡胶基和基；产品的化学成分是影响产品性能的主要因素。

1.初粘性：指标签与基材接触时的直接保持力。具有高初粘性的标签可以快速抓住基材。低初粘性的标签在使用时附着力较低，可以干净地去除。

2.持粘性：当粘合剂渗透到基材中时，标签将达到的终或保持力。获得终粘合所需的时间可取决于粘合剂的刚度（剪切），基材的粗糙度和环境温度。根据条件，停留时间可在2至24小时之间变化。初粘性和持粘性不一定相关。

不干胶厂家批发-钇康(在线咨询)-不干胶厂家由商丘市钇康商贸有限公司提供。商丘市钇康商贸有限公司（www.sqyksm.com）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，钇康一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵经理。同时本公司（www.hnyksm.cn）还是从事河南压敏胶，热熔压敏胶，压敏胶的厂家，欢迎来电咨询。