

新风系统价格 新风系统 山东百事特创新服务

产品名称	新风系统价格 新风系统 山东百事特创新服务
公司名称	青岛百事特空调安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区湘潭路16号
联系电话	18653221629

产品详情

青岛百事特空调安装工程有限公司经营范围大、中型水源、地源热泵工程；

空气源热泵、煤改电采暖等工程；

新风热回收项目设计、施工。

记得大概十年前，一些房产商就很时髦的推出了带新风系统的精装房，新风系统 品牌，当时周围好多长辈对此都很不以为然，表示维护成本很高啊，而且就是要开窗通自然风才健康啊！

到了这两年，连我妈这样酷爱开窗通风的人也终于没有勇气再开窗了。

仅依靠一小坨空气净化器也越来越难满足日常使用了，新风系统就一下从原来的黑科技变成了日常必需品！

新风系统和卫洗丽、洗碗机、烘干机这些家电还都不一样，新风系统基本上算是个小型工程了，要和你家的具体户型啊其他情况啊结合起来搞，而且本身还自带各种技术参数，新风系统设计，正压还是负压，单向还是双向，新风系统，总之就是谜一样啊！

通风管道排烟困难的问题：很多用户朋友们反映在使用过一段时间通风管道产品之后呢，该产品就会出现排烟出现问题情况，请问这种情况是何原因导致呢?西安伟业通风管道中心为您解答:

首先就是设计不合理:因在开业装修时预计的就餐人员饱和值低于现今就餐饱和值，后厨工作量增加，多台灶同时作业，原设计风机的转数低，排烟量小，导致排烟不畅.解决方法:在排烟口加装风扇式四叶或是六叶排烟风机，提高排烟量，或更换大风量的风机;再有就是设备陈旧老化:部分厨房设备西安通风管道加工，陕西通风管道加工西安豫丰通风管道有限公司中的老式排油烟设备排油烟罩老化，导致烟罩漏风，新风系统价格，排烟量降低.排烟风机老化导致转速降低，排烟量降低，老式排油烟设备的油烟管道都比

较细(管径约300MM*300MM)，因长时间积存油垢又不方便清洗，也同样导致排烟效果不好。

后一点就是特别重要的是要加强平时通风管道设备保养和清洗工作，因为以上2点都可以通过我们前期的工作做好，通风管道清洗这一块希望大家一定要重视起来。使用恰当，西安通风管道排烟会正常许多，也能使用更久。

我公司业务范围:大、中型水源、地源热泵工程；

空气源热泵、煤改电采暖等工程；

新风热回收项目设计、施工。

公司拥有自动化镀锌钢板通风管道生产五线，对外加工通风管道及承揽各种通风管道的设计安装业务。

新风系统的行业背景：

北欧斯堪的那维亚地区在讲究质量和能源节约的国家里，中央新风系统（VMC）存在至今已有50年历史了。70年代西班牙90%以上的新建住宅中装用VMC系统。1989年美国ASHRAE制定了“室内空气品质通风规范”。在德国，住宅通风系统已经与建筑物融为一体，成为不可缺少的重要组成部分。2000年，欧盟统一了住宅通风标准。70年代西班牙90%以上的新建住宅中装有中央新风系统。

新风系统价格-新风系统-山东百事特创新服务由青岛百事特空调安装工程有限公司提供。青岛百事特空调安装工程有限公司（www.sdbaishite.com）为客户提供“中央空调安装工程,镀锌钢板通风管道生产加工,煤改电采暖工程”等业务，公司拥有“百事特”等品牌，专注于冷热水系统等行业。欢迎来电垂询，联系人：张胜武。