

电动固定式螺杆机 安徽开山空气压缩机 安徽螺杆机

产品名称	电动固定式螺杆机 安徽开山空气压缩机 安徽螺杆机
公司名称	安徽开山压缩空气系统设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园汤口路 与始信路交叉口
联系电话	13033002949 13033002949

产品详情

螺杆空压机耗油量大的原因

主要的原因分析及处理如下：1.zui小压力阀开启压力是否正常工作，未正常工作需排除故障，高压系列螺杆机，必要时还需更换阀门；2.油品质量。可更换推荐品牌的螺杆空压机润滑油。3.检查压缩机油位是否偏高，如是，卸除压力后，Lg标准型螺杆机，排油至正常位置。5、过滤器滤芯长期未更换，空压机的保养工作不能疏忽，必须定期做好空压机的保养维护。

螺杆空压机温度过高的原因

机头压力过高影响：机头长时间负荷运行引起设备温度过高，解决方法调节压力阀。

油标号低又或者是油质差：螺杆空压机要采用专用压缩机油，如果用其它低标号或劣质油时，黏度和比热会达不到标准导致温度升高。

断油阀失灵影响：滤油器和压缩机之间的断油阀，如果断油阀无法启动时，导致无油润滑而冷却，压缩机启动后，电动固定式螺杆机，温度持续上升，大概一分钟左右就会自动停机。

螺杆空压机温度过高的原因

一、环境通风不良，导致散热效果差：

- 1、空压机离墙太近，机器与墙壁之间没有空隙散热；
- 2、机房附近有热源，导致环境温度上升；
- 3、空压机运行时，外壁敞开，风扇无法在内部形成强烈气流帮助散热。

二、散热器堵塞。机房环境差，设备在长期运行的过程中，安徽螺杆机，散热器外表就会黏附一层粉尘或油泥，导致内部铜管因油垢长期积累而堵塞，大大影响散热效果。

电动固定式螺杆机-安徽开山空气压缩机-安徽螺杆机由安徽开山压缩空气系统设备有限公司提供。安徽开山压缩空气系统设备有限公司（www.ahkaishan.net）有实力，信誉好，在安徽合肥的空气压缩机等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进安徽开山机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！