

旧挖机转让 远航矿山机电设备公司 临沂旧挖机

产品名称	旧挖机转让 远航矿山机电设备公司 临沂旧挖机
公司名称	铜陵市远航矿山机电设备修理有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市铜陵汽车城B区5栋
联系电话	13856222791

产品详情

?小型挖掘机发生烧机油现象如何解决问题

气缸套与活塞之间的间隙太大，或者活塞油环被堵塞或损坏。如果小型挖掘机维修油在排气下滴落而燃烧，则活塞环可能磨损或损坏。如果降低排放的问题不那么严重，旧挖机转让，则可能由于缺少涡轮增压的密封件而导致机油燃烧。此时，旧挖机出售，如果有机油指示涡轮增压器发生故障，建议拆下涡轮管的两端以检查是否有油。如想了解更多二手挖掘机的相关信息，欢迎来电咨询。

挖掘机安全操作注意事项

取土、卸土不得有障碍物，在挖掘时任何人不得在铲斗作业回转半径范围内停留。装车作业时，应待运输车辆停稳后进行，铲斗应尽量放低，并不得砸撞车辆，严禁车箱内有人，二手旧挖机，严禁铲斗从汽车驾驶室顶上越过。卸土时铲斗应尽量放低但不得撞击汽车任何部位。如想了解更多二手挖掘机的相关信息，欢迎致电远航矿山进行咨询，我们会竭诚为您解答。

随着国家对公路超载管理的日益严格，特别是针对拉矿车辆的严查，矿山企业不得不对装车进行限量，虽然大多企业都安装了固定的地磅，可以保证车辆出厂不会超载，但是在实际操作过程中非常耗时耗力，临沂旧挖机，往往装车点和地磅之间会有一段距离，当装车超载或者少装很多的时候，车辆必须回到装车点再次装车，如果车辆较多的话，这个过程少则半小时多则半天时间，严重影响了企业矿产运输效率。如想了解更多二手挖掘机的相关信息，欢迎来电咨询。

旧挖机转让-远航矿山机电设备公司-临沂旧挖机由铜陵市远航矿山机电设备修理有限公司提供。铜陵市远航矿山机电设备修理有限公司（www.tlyhgcjx.com）有实力，信誉好，在安徽 铜陵 的采掘设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进远航矿山机电设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！