

专业空调安装专卖店 好手工艺家电维修空调 河池空调安装

产品名称	专业空调安装专卖店 好手工艺家电维修空调 河池空调安装
公司名称	南宁市好手工艺家电维修部
价格	面议
规格参数	
公司地址	青秀区兴宁区江南区邕宁区西乡塘区良庆区
联系电话	15079122733

产品详情

安装空调需要关注的几个问题，才能得到你想要的效果

功耗：安装空调空调的主要部分分为室内机和室外机，相同大小的室内机各个品牌的耗电量其实相差不多。室外机耗电情况就要根据本身的能耗和工作的时间来算，如果说我们把室内温度设置到和室外温度相差过大，导致室外机频繁工作，这无疑就增大了耗电量。在安装空调大小的时候也需要注意根据房间大小选择，如果房间大而空调小，耗电也会增加，还会缩短空调的使用寿命。

安装空调选择空调大小：简单来说10平方米用1匹以下的空调，10-18平方米用1.5匹，18-25平方米使用1.5匹到2匹，25-35平方米用2匹，再往上的3匹，如果家庭用，面积够大可以考虑直接用家庭版中央空调，这样更显得美观，河池空调安装，维护起来也相对方便。

空调能效标识：空调上都有“中国能效标识”字样，能效标识分为三个等级，等级数字越低，就越环保。但我们需要注意的是环保并不等于省电。如果需要让环保等同于省电，还需要加一个前提就是制冷量相同。假如空调的制冷量为3200W，制冷功率为1000W，能效比就是 $3200/1000=3.2$ 。也就是3级。基本来讲，相同大小的空调，1级是省电的。

定频与变频：安装空调分两种，一种是变频，水空调安装，一种是定频，安装空调安装变频空调相对来说比较省电，能够让室内温度更平稳，环境舒适度来说要优于安装定频空调。定频空调维护简单，而且成本低。这需要根据个人的使用环境和喜好去选择。

格力空调维修故障代码

格力空调选用微电脑操控技能，使得空调器具有毛病自我诊断和维护功能，以显现代码或指示灯闪耀的办法表现出来。定频格力空调毛病代码：

E1：压缩机高压维护。

- 1、冷凝器前有障碍物
- 2、室外环境温度高于43度时开端空调
- 3、操控回路反常
- 4、高压管压力过大使高压开关动作

E2：蒸发器防冻住维护。

- 1、室内风机不转或风口堵住。
- 2、室内环境温度低于18度。
- 3、管温感温头折断。
- 4、管温感温头插头没插好。
- 5、操控回路反常。

E3：压缩机低压维护。

- 1、冷媒缺乏。
- 2、膨胀阀半堵，电磁阀毛病。
- 3、过滤器半堵。

E4：压缩机排气温度过高维护。

- 1、体系阻塞。
- 2、压缩机老化。
- 3、外机散热欠好。

E5：过电流（低电压维护）。

中央空调安装的标准流程

充氮保压

这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试，往铜管内充入一定压力的氮气进行保压，一般压力测试时间为24小时，压力测试时间至少48小时，一般一个星期；确保铜管丝毫不泄露。

需要特别说明：使用R410冷媒，需保持管内压力为40公斤，R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤。

氮气是惰性气体，膨胀系数小，几乎不存在由于热胀冷缩而产生的压力变化。如果测试过程中压力表有下降，则应该检查冷媒管焊接是否有问题。

空调铜管是空调冷气、暖气输送的媒介，相当于人的血脉连接。氟系统家用中央空调铜管分为普通铜管和R410a铜管。传统R22制冷剂空调上使用的铜管为普通铜管，R410a制冷剂空调商使用的铜管为R410a铜管。目前氟系统变频多联式家用中央空调主机多采用R410a冷媒，因此在氟系统多联机应用上，R410a铜管。

由于R410a制冷剂产生的压力是R22制冷剂的1.6倍，空调销售安装，这就要求它的铜管密度大、抗压能力强、铜管洁净度高而且铜管壁厚均匀，所以R410a制冷剂的空调系统必须使用专门的R410a铜管。

在系统安装上，专业空调安装专卖店，我们可以将用R410a铜管来代替普通R22铜管，但万万不能用普通R22铜管去代替R410a铜管。不少消费者很看重整体工程价格，越低越好，忽视了安装材料和安装工艺的重要性，这往往会导致一些工程公司为了急于拿单，不顾及后期客户使用工程质量问题，暗中将材料更换以节省成本满足客户的价格要求，这样终的受害者还是消费者自己。

专业空调安装专卖店-好手工艺家电维修空调-河池空调安装由南宁市好手工艺家电维修部提供。南宁市好手工艺家电维修部（www.jxwzdb666.com）为客户提供“南宁空调移机,南宁空调安装,南宁空调拆装多少钱,南宁拆空调”等业务，公司拥有“南宁空调移机,南宁空调安装,南宁空调拆装多少钱,南宁拆空调”等品牌，专注于家电维修、安装等行业。欢迎来电垂询，联系人：于经理。