

# 诺贝思售后 混凝土蒸汽养护 湖北蒸汽发生器

产品名称	诺贝思售后 混凝土蒸汽养护 湖北蒸汽发生器
公司名称	武汉诺贝思热能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区佛祖岭街流芳大道52号 凤凰产业园
联系电话	17354351194 17354351194

## 产品详情

蒸汽发生器是一种单锅筒式电加热蒸汽发生器，在锅筒内布置了加热管，经改进后外接水位电极控制，外部用保温材料保温后，再用钢板喷漆的外壳罩住，外观整洁而又漂亮。用户购回，接上电源和水源后即可使用。蒸汽发生器设有可靠的水位控制、压力控制等连锁控制装置。加热管设置在炉体的下部，蒸汽发生器可完全吸收电能，蒸汽发生器节能环保，结构紧凑合理。按TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》1.3（1）条对不适用锅炉的定义，湖北蒸汽发生器，设计正常水位水容积小于30L的蒸汽蒸汽发生器，不属于《锅炉压力容器制造监督管理办法》规定的产品安全性能强制监督检验的范畴，混凝土蒸汽养护，所以可免去地方监督检验。

### 诺贝思B级锅炉制造许可证条件

#### （一）一般要求

1. 提出申请的企业应具有独立法人资格。
2. 凡申请领取B级锅炉制造许可证的企业，申请时应持有C级锅炉制造许可证，且应有五年以上C级锅炉生产历史。
3. 提出许可证申请企业经批准试制生产过B级锅炉产品。
4. 企业生产经营状况良好，无设计、制造质量的重大事故。

#### （二）厂房和技术设施

1. 企业厂区和工艺流程布局合理，锅炉生产厂房条件较好，且具有一定的规模，能满足B级锅炉产品和文明生产的需要。
2. 管材及半成品的存放应有防雨、防潮措施。
3. 焊材一级库应有保证温、湿度的措施，焊材二级库应具有完好的焊材烘干和保温设备。
4. 应有机电产品、自控仪表库房。
5. 应有独立的满足防护要求和产品需要的探伤室，其中曝光室面积应能满足产品生产的需要。暗室应有保证底片质量的基本条件。
6. 主车间起吊能力应能满足产品生产的需要。
7. 应有与产品相适应的金相、理化试验室。
8. 应有与产品相适应的焊接试验室。
9. 企业应具有新产品的的设计开发能力并尽量采用计算机辅助设计。

### （三）质量管理及技术文件

1. 必须建立与生产产品相适应的质量保证体系并正常运转。
2. 应有与锅炉制造有关的规程、规定和标准。
3. 质保责任工程师应由工程师职称的领导担任，水泥混凝土路面养护，各责任工程师应由熟悉本岗位业务的工程师以上技术人员担任；对上述需独立行使开展工作的人员，应有职责、职权和相互关系的明确规定。
4. 应有与产品相适应的锅炉产品工艺流程图、产品工序过程卡、工序工艺卡（或作业指导书）。
5. 焊接工艺指导书及其数量、焊接工艺评定报告及其数量、热处理工艺以及无损探伤的通用和专用工艺及数量应能满足现有生产产品的要求。
6. 有完整、统一、正确的生产用图样和技术文件。
7. 外协的锅炉受压元件应由取得劳动部认可的制造单位承担，企业应对外协的锅炉受压元件的质量进行有效地控制。

### 蒸汽发生器如何排除加热故障和加水故障？

小型电加热蒸汽发生器常见的故障大致分为加热故障和加水故障，下面给大家总结一下加热故障和加水故障常见的问题和解决方法。小型电加热蒸汽发生器不加热的原因及检查解决方法，首先检查加热器是否完好。加热器在浸水中用量表其外壳是否通电，用迈格表量其绝缘程度，其次检查加热器电源。用量表其进线电源是否无电或缺相（电压一定要平衡），进线电源和接地是否正常。先插交流接触器线圈有无电源，继续检查线路板有无输出220交流电压。检查结果，高温杀菌蒸汽发生器，输出电压和线路板一切正常，反之更换部件。后再检查电接点压力表。电接点压力表是从线路板输出的电压，一项是控制高位点，一项是控制低位点，在水位适量时电极探针接通，使电接点压力表输出电压，接通交流接触器，

开始加热，水位不够时电接点压力表无输出电压，断开加热。通过这些排查，发现零部件损坏及时更换，故障随之排出。

诺贝思售后(图)-混凝土蒸汽养护-湖北蒸汽发生器由武汉诺贝思热能环保科技有限公司提供。“电加热蒸汽发生器,燃气蒸汽发生器,燃油蒸汽发生器,电蒸汽锅炉”就选武汉诺贝思热能环保科技有限公司(www.nbs99.com)，公司位于：武汉市东湖新技术开发区佛祖岭街流芳大道52号凤凰产业园，多年来，武汉诺贝思坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。武汉诺贝思期待成为您的长期合作伙伴！