

# 舟山太阳能热水器 浙江泳乐值得推荐 太阳能热水器工程

产品名称	舟山太阳能热水器 浙江泳乐值得推荐 太阳能热水器工程
公司名称	浙江泳乐节能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市芝英镇下徐店村环村中路21号
联系电话	13577057880

## 产品详情

绿色还给自然，阳光温暖！泳乐带您畅享绿色生活：太阳能热水器、集热系统工程、空气能热泵及全系列配套产品。

泳乐为您分享：

### 太阳能热水器安装-安装要求

1.确保集热器安装有足够的空间朝向建筑物的东南，南，太阳能热水器厂家，东，西或西，太阳能热水器维修，以满足太阳连续日照时间不少于4h。

2.还强调了阳台的结构，室内管道在安装前预先设计，太阳能热水器工程，以确保安装后内部处于完好状态。

### 太阳能热水器工程，空气能热水器工程，太空能热水器工程

绿色还给自然，阳光温暖！泳乐带您畅享绿色生活：太阳能热水器、集热系统工程、空气能热泵及全系列配套产品。

泳乐为您分享：太阳能热水器，水不热解决方案如下：

- 1、去处遮挡物或太阳能移位；
- 2、更换上水球阀；

- 3、清洗真空管；
- 4、把真空管和聚光栅表面擦洗干净；
- 5、更换大容量热水器或加装电加热系统；
- 6、分析天气情况，注意热水器上水量。
- 7.启动太阳能热水器中辅助电加热装置。

注意：如遇以上情况，不要自己拆动，应该联系专业的售后人员。

太阳能热水器工程，空气能热水器工程，太空能热水器工程

绿色还给自然，阳光温暖！泳乐带您畅享绿色生活：太阳能热水器、集热系统工程、空气能热泵及全系列配套产品。

泳乐为您分享：太阳热水器水不热是何原因？应如何解决？原因：A、热水器前方有遮挡物，日照时间短；B、上下水阀门关闭不严；C、水质不好，真空管内存有水垢使集热效率降低；D、当地空气污染严重，真空管表面有灰尘，影响集热；E、水箱中热水全部用完，即无基础水温，水箱容量小，舟山太阳能热水器，用水量大；F、受天气原因影响。排除方法：A、去处遮挡物或太阳能移位；B、更换上水球阀；C、清洗真空管；D、把真空管和聚光栅表面擦洗干净；E、更换大容量热水器或加装电加热系统；F、分析天气情况，注意热水器上水量注意：用户如遇以上情况，请不要自己拆动，应联系当地服务商给予排除。

太阳能热水器工程，空气能热水器工程，太空能热水器工程

舟山太阳能热水器-浙江泳乐值得推荐-太阳能热水器工程由浙江泳乐节能设备有限公司提供。浙江泳乐节能设备有限公司（[www.yonglesun.com](http://www.yonglesun.com)）有实力，信誉好，在浙江金华的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进浙江泳乐和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.ylkongqineng.com](http://www.ylkongqineng.com)）还是从事浙江空气能热水器，浙江节能热水器，浙江空气源热泵热水器的厂家，欢迎来电咨询。