

天津 中蓝泵业 耐高温深井泵 深井泵厂家

产品名称	天津 中蓝泵业 耐高温深井泵 深井泵厂家
公司名称	天津中蓝泵业有限责任公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区津南经济开发区（东区）中兴道15号
联系电话	13920118357

产品详情

怎么选深井泵：井水含沙量超过万分之一的机井，不宜安装使用深井泵。

因为井水含沙量过大，如超过0.1%时，将加速橡胶轴承的磨损，引起水泵振动，缩短水泵寿命。

根据井径、水质初定泵型。

不同类型的泵对井孔直径的大小都有一定的要求，水泵的较大外形尺寸要小于井径25~50mm。若井孔歪斜，则泵的较大外形尺寸还应小些。总之，不锈钢深井泵，泵体部分不能紧靠井内壁，以防水泵振动将井损坏。

天津中蓝泵业有限责任公司主要研发生产潜水轴流、混流泵;矿用潜水泵、普通井用潜水泵、潜水排污泵、超级深井潜水泵、高温地热潜水泵;无阻塞旋壳泵;大流量自吸泵等(上述产品均有不锈钢304-316L等材质可选择)，部分产品备有现货，如:常用的井泵系列，常年备有大量现货供应。

深井泵的保养：

(1)深井泵要停止使用时，先关闭闸阀、压力表，深井泵厂家，然后停止电机。

(2)深井泵在工作个月内，经100小时更换润滑油，螺杆泵以后每个500小时，换油一次。

(3)经常调整填料压盖，保证填料室内的滴漏情况正常(以成滴漏出为宜)。

(3)定期检查轴套的磨损情况，磨损较大后应及时更换。

(4)深井泵长期停用，需将泵全部拆开，长轴深井泵厂家，擦干水分，将转动部位及结合处涂以油脂装好，妥善保管。

(5)深井泵在寒冬季节使用时，停车后，需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。

井用深井泵出水不稳原因分析

1.电缆

电缆平方数选择过小，会造成电缆线压降太大，井用深井泵电动机没有启动，在这种情况下，我们不要试图启动，要重新选择较粗的潜水专用电缆。更换电缆后，故障一般可以解决。

2.出水量少

如果18吨的泵，耐高温深井泵，出水量才10吨左右，那么可能是水管法兰上没有放胶垫，导致管路漏水。

3.进水口漏出水面

如果井用深井泵没有下到动水位以下，进水口漏出了水面，请增加下井深度。

4.不出水

有朋友会遇到这样的问题，启动设备后，只听见井用深井泵在深井里面转动的声音，就是不出水。这个现象主要是由于在下井之前有没有进行电缆相序标记，调换一下潜水电缆的两根接头即可。

如果井用深井泵运行时间较长，叶轮和叶轮口环之间产生磨损，如果叶轮磨损到一定程度，叶轮直径变小，流道变大，这时潜水泵会出现流量越来越小等情况。该故障应及时更换叶轮和口环，并坚持一年或两年检修一次，及时发现解决问题。

天津中蓝泵业(图)-耐高温深井泵-深井泵厂家由天津中蓝泵业有限责任公司提供。天津中蓝泵业有限责任公司(zhonglantj.com)位于天津市津南区津南经济开发区(东区)中兴道15号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中蓝泵业在污水泵、杂质泵中享有良好的声誉。中蓝泵业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。中蓝泵业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.zhonglanpump.cn)还是从事天津轴流泵，天津轴流潜水泵，天津潜水轴流泵的厂家，欢迎来电咨询。