

# 节能热水锅炉图片 景宇热能设备 热水锅炉

产品名称	节能热水锅炉图片 景宇热能设备 热水锅炉
公司名称	河南景宇热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南周口太康张集镇
联系电话	0394-6776998 13271631616

## 产品详情

热水锅炉突然缺水该如何处理？

热水锅炉若是正常运行，可以持续稳定的输送高温热水，但若是在某一环节出现问题，而司炉人员并未及时发现，则很有可能发生各种突发状况，缺水就是其中之一，也是较为严重的事故。

首先、景宇热能设备告诉大家要先了解热水锅炉缺水时会有什么状况。

- 1、水位低于低安全水位线，或水位不可见，水位计玻璃管（板）为白色；
- 2、双色水位计显示所有气相指示颜色；
- 3、高低水位报警器低水位报警；
- 4、低水位联锁装置停止鼓风机，环保热水锅炉价格，引风机和炉排减速机电机；
- 5、过热器蒸汽温度急剧上升，高于正常出口蒸汽温度；
- 6、锅炉废气温度升高；
- 7、供水流量小于蒸汽流量；
- 8、当缺水严重时，可以在锅炉附近闻到焦味；
- 9、缺水严重的情况下，从炉门可以看到红水冷壁管；

现在、景宇热能设备厂家就来谈谈，如何处理热水锅炉的缺水情况。

- 1、如水位只是低于正常水位.但仍能看到，应加强上水和冲洗水位计即可恢复正常水位。

- 2、检查给水、补水等系统，是否有损坏和漏水等问题，严重者应停炉进行处理。
- 3、当采用“叫水法”和冲洗水位计等处理后仍看不到水位时应立即停炉、迅速熄火并查找原因。
- 4、另附叫水的程序：先开启放水旋塞，关闭汽旋塞，冲洗水连通管部位，然后慢慢关闭放水旋塞，注意水是否进入锅炉水位计内，这种方法称“叫水法”。

## 景宇热能设备：电热水锅炉常见故障的排除方法

景宇锅炉生产的电热水锅炉因无污染、无噪音、操作简单等明显优势得到客户的广泛喜爱，可作为供暖供热的主力热源设备。很多用户在使用电热水锅炉时可能会遇到一些锅炉缺水或超压等突发故障。了解电热水锅炉几种常见故障及排除方法，及时快速的解决问题，可有效避免造成重大损失。

### 1、锅炉缺水

锅炉严重缺水会造成受压元件的变形和损坏，若是处理不当可能会发生锅炉事故。当发现锅炉缺水时应严禁进水，并采取紧急停炉措施。一般来讲、造成锅炉缺水事故的原因大多与运行人员松懈和错误操作有关或是与水位表因无冲洗措施而发生堵塞故障有关。

### 2、汽水共腾

当发生汽水共腾时，伴随着以下现象：水位表水位剧烈波动、锅水起泡、蒸汽中大量带水、蒸汽温度下降，严重时管道内发生水冲击。

发生这类情况的主要原因是：水质不良、含盐太高或锅炉负荷增加过急等。当用户发现汽水共腾现象时必须加强水质处理，并且加大连续排污。

### 3、锅炉超压

锅炉超压运行，轻则会引起元件变形、连接处损坏；严重时还会引起事故。

发生这类情况的主要原因是：司炉人员盲目提高工作压力或擅离工作岗位，有时压力表和安全阀同时失灵也会引起锅炉发生超压危害。因此、必须加强对司炉工岗位责任制和各项安全附件的检查。

## 热水锅炉安装注意的四大注意事项?

众所周知、热水锅炉的应用领域很广，广泛适用于纺织、宾馆、餐厅、洗浴等等，主要分布在人口比较密集的地方，低氮热水锅炉规格，因此、在安装时一定要按照规程来以免存在隐患造成事故。

### 一、热水锅炉的选址：

蒸汽发生器一定要放在合理的位置，蒸汽发生器一定放平，以免在运行时产生振动，造成对设备的破坏。

## 二、专业安装工：

为了确保使用可靠，四川遂宁热水锅炉，蒸汽发生器的安装一定要由专业安装工进行安装，他们有专业的知识，及安装经验。这是保证蒸汽发生器的性能首要条件。

## 三、检查是否漏气：

当燃气蒸汽发生器安装好后在确保附近无火源的情况下打开燃气阀，记得、如未漏气则安装完毕，节能热水锅炉图片，若出现漏气应及时排查解决问题。

## 四、烟管的安装：

热水锅炉烟管是用于排烟的排气系统，烟道的安装一定要伸出室外并有一定坡度向下倾斜，以防冷凝水倒流，造成炉体腐蚀。景宇热能设备厂家提醒、烟管周围不能放可燃物质以防发生不必要隐患。

节能热水锅炉图片-景宇热能设备-热水锅炉由河南景宇热能设备有限公司提供。河南景宇热能设备有限公司（[www.hnjyrm.com](http://www.hnjyrm.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.guolu360.com](http://www.guolu360.com)）还是从事燃气锅炉，立卧式低氮燃气蒸汽锅炉，蒸汽锅炉的厂家，欢迎来电咨询。