

义乌空调拆装电话熟练师傅上门

产品名称	义乌空调拆装电话熟练师傅上门
公司名称	义乌市欧尚家政服务有限公司
价格	100.00/上门费
规格参数	
公司地址	漓江街50号3楼
联系电话	13216247233 13185164750

产品详情

义乌空调13185164750拆装电话熟练师傅 上门

漏氟，無緣無故空調卻漏氟空調缺氟時，檢出漏點是滲漏維修的必要工作，我們為大家介紹五種常用的檢漏手段，分別為熒光檢漏、肥皂水檢漏、鹵素燈檢漏、電子檢漏等。1.熒光檢漏，即利用熒光檢漏劑在紫外/藍光檢漏等的照射會發出明亮的黃綠光的原理，對各類系統中的流體滲漏進行檢測，但R134a應用初期使用的PAG潤滑油與R134a的相容性較差，由於滲漏處難覓油跡，熒光檢漏劑也失去了用武之地。2.肥皂水檢漏，即向系統充入壓力位0.98-1.96Mpa的氮氣，再在系統各部位塗上肥皂水，冒泡處即為滲漏點，這種方法是日前路邊修理廠常使用的檢漏方法，但人的手臂是有限的，視力範圍也是有限的，很多時候根本看不到漏點。3.鹵素燈檢漏，即將檢漏燈點燃後，手持鹵素燈上的空氣管靠近制冷系統管路，當管路有滲漏時，火焰顏色會變為紫藍色，使用這種方法檢漏有明火產生，不但危險，而且明火與制冷劑結合會產生有害氣體，此外也不易準確地定位漏點。4.電子檢漏，即將檢漏裝置的探頭對著可能滲漏的部位移動，若檢漏裝置發出警報，表明此處有泄漏。電子檢漏儀器容易損壞，維護較復雜且容易受環境化學品如汽油、廢氣的影響，也不能準確定位漏點。

5.分段保壓檢測，即制作專用的接頭夾具，然後對各器件、管道分別進行保壓檢測，這是壹種比較可靠的檢漏方法，在多器件、多管道的情況下，根據元件的滲漏成因並結合車況，按照先重點後壹般的原則有序地進行檢測，回事維修工作的效率大大提高。空調維修漏氟自查四法：先“手摸”用手摸空調後面冷凝百葉扇，如果手感溫度不涼或沒有熱度，而且壓縮機仍在工作，說明已經跑氟了。眼看”在制冷狀態，調整溫度控制器，使其設置的溫度比室溫低6至8，運行15分鐘後，看室內機液壓管(即細的那根銅管)，應無結霜現象，否則，該機有漏氟故障。銅管連接頭是否有油跡，如有油跡，也表明有漏氟現象

