

# HZ-20型混凝土钻孔取芯机，汽油机路面取芯机，9马力钻孔取芯机

产品名称	HZ-20型混凝土钻孔取芯机，汽油机路面取芯机，9马力钻孔取芯机
公司名称	沧州晟铠仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:晟铠仪器 型号:HZ-20型 产地:沧州
公司地址	沧州西开发区
联系电话	0317-5100765 15231781128

## 产品详情

HZ-20型混凝土钻孔取芯机，汽油机路面取芯机，9马力钻孔取芯机。该机为中型系列金刚石取芯机，采用汽油发动机为动力，结构紧凑，操作方便，适用于各种路面、桥梁、隧道、地下工程、地质勘探等场合。该机具有取芯速度快、精度高、使用寿命长等特点。常见问题与排除：1、汽油机冒烟：1、抽出部分机油2、卸下火花塞，然后拉动起动手柄，把机油完全排出，上好火花塞启动汽油机空转至正常。2、汽油机没劲：汽油标号不到阻风门关闭，换上标号汽油调速器往回转动，把开阻风门。3、汽油机不易启动：火花塞积炭过多火花塞过老阻风门未关闭（开冷时），清理火花塞更换新火花塞3、关闭阻风门。4、取芯慢：钻头过钝皮带老化皮带松转速慢，更换新钻头更换新标准角带调整紧带螺栓油门调至高速位置。

故障	原因	排除方法
汽油机冒烟	1、机油过多2、机油进入燃烧室	1、抽出部分机油2、卸下火花塞，然后拉动起动手柄，把机油完全排出，上好火花塞启动汽油机空转至正常。
汽油机没劲	汽油标号不到阻风门关闭	换上标号汽油调速器往回转动，把开阻风门。
汽油机不易启动	火花塞积炭过多火花塞过老阻风门未关闭（开冷时）	清理火花塞更换新火花塞3、关闭阻风门
取芯慢	钻头过钝皮带老化皮带松转速慢	更换新钻头更换新标准角带调整紧带螺栓油门调至高速位置