

PF120 PF 协全电气科技有限公司

产品名称	PF120 PF 协全电气科技有限公司
公司名称	上海协全电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区秋实路688号
联系电话	18721148941

产品详情

随着现代经济的发展，各种工业和机械产品层出不穷，PF40，工作和生活对于这些产品的需要也越来越高，P系列精密行星减速机就是其中需求量非常的大的一种。减速机产品众多的P系列精密行星减速器就是销量非常好的一种。也正是因为这种原因，在现代的生活中，我们该如何选购P系列精密行星减速器呢？

其实说起来也是非常简单的，P系列精密行星减速器是减速器行业中非常好的一款，现在的销售厂家和地点也非常多，我们在选购过程中一定不能盲目选择，要做好市场调研，万万不能因为贪图小惠而导致以后的工作和生活中的更大遗憾。

除此之外，PF，在选择P系列精密行星减速器的过程中，我们要综合这种产品的实用性和通用性两方面进行考评，终得出选择，要有目的的选购终能满足我们购物需求的产品。购买之后，还要进行检查，即便是检查无误投入使用之后，我们还要经常性的保养，以免损坏

P系列精密行星减速器除此之外:还具有价格优势，产品特点：减速机为方型，法兰连接，与电机配套协调，PF120，结构更紧凑，体积小，确保抗扭刚性和输出承载能力，高精度，高转速，

公司产品被广泛应用于机器人、机械手、数控机床、印刷包装设备、纺织设备、输送设备、食品机械、冶金矿山、环保工程、汽车制造、智能仓储设备等自动化领域，欢迎新老客户来电咨询！

伺服电机出现抖动的情况是怎么回事，应该怎么办？那么在哪几种情况下会造成伺服电机的抖动呢？我们总结以下几点

- 1、如同伺服电机在零速时发生抖动，可能是增益值设高了，可适当减小。
- 2、在启动时抖动一下即报警停车了应该是电机相序不正确。加减速时间设置得过小，伺服电机在突然的启动或者停止时会产生高惯性的抖动，PF80，把加减速时间分别调大可以解决这个现象。
- 3、行星减速机的负载惯量过大，可更换大的伺服电机和驱动器。
- 4、编码器接线错误。
- 5、PID增益值过大时，易引起抖动，特别是加上D后尤为严重，因此尽量加大P，减少I，尽量不要加D。
- 6、模拟量输入口干扰引起的，加磁环在电机输入线和驱动器电源输入线，需让信号线远离动力线。
- 7、旋转编码器接口电机，接地不好而引起震动。

精密行星减速机采用20CrMnTi渗碳淬火和磨齿具有体积小、重量轻，承载能力高，使用寿命长、运转平稳，噪声低、输出扭矩大，速比大、性能安全的特点。兼具功率分流、多齿啮合独用的特性。是一种具有广泛通用性的新型减速机。输入功率可达104kW。适用于起重运输、工程机械、冶金、矿山、石油化工、建筑机械、轻工纺织、、仪器仪表、汽车、船舶、和航空航天等工业部门行星系列新品种WGN定轴传动减速器、WN子母齿轮传动减速器、弹性均载少齿差减速器。

- 1.减速机齿轮传动圆周速度不超过10米/秒。
- 2.输入轴转速不高于1500转/分。
- 3.减速机工作环境温度-40 ~+45 。
- 4.减速机可用于正、反两向运转。

PF120-PF-协全电气科技有限公司(查看)由上海协全电气科技有限公司提供。上海协全电气科技有限公司(www.setontw.com)在减速机、变速器这一领域倾注了诸多的热忱和热情，上海协全一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：范经理。