

宿迁整平机 激光整平机价格 三仁机械

产品名称	宿迁整平机 激光整平机价格 三仁机械
公司名称	湖南三仁机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南长沙经济技术开发区雷鸣路11号
联系电话	18975890151

产品详情

多雨季节，如何给混凝土激光整平机穿上“防护装置”

夏季出现下雨的情况比较多，混凝土激光整平机经常会在户外进行使用，设备长时间受到雨的洗礼就会出现大大小小的故障，所以我们在多雨的季节要做好防护措施，这样才能减少设备受到腐蚀的现象产生，从而不减少混凝土激光整平机的使用寿命，下面我们来详细了解一下如何保护好设备。

一、混凝土激光整平机的底盘是和地面较贴近的部位，受路况影响特别严重，这个部位是激光整平机较容易锈蚀斑斑，轮壳处甚至还可能松动穿孔，所以我们记得要注意激光整平机机底盘的清洁防锈处理。

二、雨水中的酸性成分对混凝土激光整平机的漆面具有极强的腐蚀作用，久而久之就会对激光整平机的漆面造成损害。所以我们在雨水较多的季节较好能给激光整平机进行一次漆面修正，较简单的是打蜡，更长久更有效的是进行封釉容，无论何种方法，都给混凝土激光整平机穿上一件保护外衣，可以有效的防止漆面褪色老化。

三、在雨季的时候如果碰到室内施工，混凝土激光整平机发动机不易启动的毛病，有时即使勉强启动起来，也是有气无力，混凝土激光整平机较大的可能是出自点火系统因潮湿而产生的漏电，因而丧失了正常的点火功能，一旦发现是因为点火系统的潮湿而造成点火不良、发动机性能下降的话，较好先用干燥的纸巾或干布把分电盘内外及电线等擦干，然后用专用干燥剂喷罐将干燥剂喷在分电盘盖、电瓶接头、线路接头、高压线等处，等一阵后就可启动发动机了。

四、雨季施工后首先要注意的就是整平机的清洁，当然不只是雨季，平时使用过后激光整平机也要及时清洗，否则可导致整平机行走履带下侧的空隙处积存污泥，是湿气藏匿的地方，也容易导致履带生锈。

混凝土激光整平机油位如何检查？老司机说：这样做就行了！

在混凝土激光整平机长时间超负荷作业的过程中，做好变速箱油位的定期检查是非常有必要的。一旦油位过高，不仅会导致混凝土激光整平机无法正常运转，而且还有可能引发其他一系列故障问题，故而掌握正确方法来检查整平机变速箱油位至关重要。下面就由我司专业技术人员来给大家详细科普下混凝土激光整平机油位检查的正确步骤，并提出处理油温过高的措施，以供大家参考。

一、混凝土激光整平机油位的检查

变速箱油位检测端口位于混凝土激光整平机的右后方，可以放在地面上进行检查。具体步骤如下：

- 1.混凝土激光整平机停在平坦干燥的地面上，启动车辆，在发动机空转的情况下运转5-10分钟，然后松开变速箱上的量油尺并检查变速箱上的油位。
- 2.如果油温为40℃，激光整平机厂家，则油位应在量油尺刻度线的中下部之间。如果油温为80℃，则油位须在量油尺的中刻度线和上刻度线之间。

二、混凝土激光整平机油温过高的处理措施

根据以上分析，可以针对混凝土激光整平机发动机油温度高的现象采取以下措施：

- 1.定期清洁液压系统相关部件，以防止由于系统中的各种杂质导致异常磨损和油温升高。
- 2.混凝土激光整平机液压系统的管路设计和安装须合理。各种平地机管道是如此之长，以至于须合理设计和布置管道，正确选择管道直径，使钢管弯曲较小化，并减少管道所产生的热量。不适合安装。
- 3.测试液压转向器和液压阀，尤其是多向换向阀的溢流阀。请参考测试数据，并根据压力，流量和液压油要求选择减压阀的规格型号。还需要考虑节流阀小的流量。须选择另一个阀门来确定所连接回路所需的高流速。同时，须适当调节每个阀门上的压力。
- 4.适当增加燃油箱的表面积和体积，激光整平机价格，设计燃油箱的内部结构，增加隔板的数量，并扩大散热。结果，从回油管的出口流向进气管的工作油的行程变长，工作油在燃料箱中的滞留时间变长，并且燃料箱壁的散热效果变长。有效促进液压油中气泡的产生。如果发动机舱受到限制并且不能添加任何油箱，则须安装机油冷却器以强制散热。

在现在的混凝土地面施工中，混凝土激光整平机无疑是整平机械的大帮手，不过有些不注意的小细节可能就会影响到混凝土激光整平的施工效率，宿迁整平机，我们来详细分析一下：

激光整平机在使用过程中，由于工作的强度不同，在使用过后，很有可能出现一些小故障，这个时候，道路施工者们要注意了，使用后要适当的给机器做一些日常维护，这样可以延长机器设备的使用寿命。

一.检查激光整平机各零部件的连接和紧固情况，连接螺栓是否松动或断裂，必要时予以紧固或更换。检查是否有渗漏处，及时排除各部位的渗漏。注意发动机的机油、燃油、冷却液以及液压油的数量，并按规定加入新油至油标指示刻度。集中润滑装置中润滑脂是否适量。

二.要注意不能在超过机械所能承受的负荷下进行工作，要在力所能及的情况下使用机械。作为激光整平机管理人员，在操作人员时，要把激光整平机随机资料及操作手册等交给操作手，使其能正常在掌握机械性能及操作规程，而不应随意把有关资料扣下来。

三.要尽量保证机械负荷的均匀加减，使机械处于较为平缓的负荷变动，混凝土激光整平机，具体地说，就是要较为均匀地加减油门，防止发动机、工作装置动作的大起大落。

四.激光整平机在施工后会有很多灰尘和泥浆，首先要把激光整平机上的灰尘擦拭干净，并且用薄纸或棉

布把污垢、油渍擦干净。

五、如果在激光整平机的施工过程中激光器信号丢失需要机器重启，间隔时间需十秒以上。

六、如果有太多的污渍，可以用柔软的布在中性清洁剂稀释的水中浸泡后，拧干清洗，雷龙激光整平机厂家提示大家切记不可以用挥发油、稀释剂、等化学品清洗擦拭。

养成操作激光整平机的良好习惯，对往后激光整平机在施工及存放时，起到很大的帮助，这不仅提高了工作的效率，在一定程度上也会延长机器的使用寿命。

宿迁整平机-激光整平机价格-三仁机械(推荐商家)由湖南三仁机械有限公司提供。湖南三仁机械有限公司(www.sunraymach.com/) 是从事“ 机械设备研发，机械设备租赁，工程机械维修服务 ” 的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ” 的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐特。同时本公司(www.sunraymach.com) 还是从事南阳激光整平机，河南激光整平机，河南南阳激光整平机的厂家，欢迎来电咨询。