

燃气单灶厂家 凯利达电气 燃气单灶

产品名称	燃气单灶厂家 凯利达电气 燃气单灶
公司名称	兰溪市凯利达电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	兰溪市云山街道凯旋路123号
联系电话	13385892150

产品详情

兰溪市凯利达电气有限公司主导产品有燃气灶具、燃气热水器、吸油烟机、消毒柜、集成环保灶、电热水器等，公司旗下有“凯旋”、“金凯旋”品牌。

凯利达电气为您分享：上进风型：这种灶具改进了种灶具的缺点，将炉头抬高超过台面，希望从炉头与承液盘的缝隙进入空气。但燃烧时该部位已形成了高温区，冷空气受热膨胀上升，不能由此进入炉头，于是二次空气仍然得不到有效补充，根本上也解决不了黄焰及1氧化碳浓度偏高的问题。这种结构设计，热负荷也不能设计过大，大于3.06千瓦时黄焰很厉害，燃气单灶加盟，热效率较低，不太符合国人对猛火的需求，且高高的炉头使灶具的美观大打折扣，但能降低玻璃面板爆裂率。

兰溪市凯利达电气有限公司主导产品有燃气灶具、燃气热水器、吸油烟机、消毒柜、集成环保灶、电热水器等，公司旗下有“凯旋”、“金凯旋”品牌。

凯利达电气为您分享：市场上燃气灶的进风方式主要有上进风、下进风、侧进风和全进风四种。下进风型：这种灶具是照抄进口灶具而来，为符合国人猛火爆炒的烹调习惯而增大了热负荷及燃烧器，国外这种产品是要求橱柜开孔，或依靠较大的橱柜缝隙来补充燃烧所需的二次空气，同时用于泄漏燃气在点火时不可避免的排出，燃气单灶，且小热负荷设计。而国内用户很少知道将橱柜开孔，因而造成燃烧不充分，黄焰、1氧化碳浓度高，且一旦燃气泄漏量较大，就可能造成点火爆燃，导致玻璃面板爆裂。

兰溪市凯利达电气有限公司主导产品有燃气灶具、燃气热水器、吸油烟机、消毒柜、集成环保灶、电热水器等，公司旗下有“凯旋”、“金凯旋”品牌。

凯利达电气为您分享：

火焰为红色，或出现熏黑锅底的现象，这是又为什么呢?该如何解决?

火焰出现“红火”，燃气单灶厂家，主要是由燃气燃烧不充分引起的“积炭”现象，厨房燃气单灶，所以会将锅熏黑。燃气用户可通过手动调节燃气灶具的风门来改变进氧量，直到火焰变为蓝火;另外一种原因则是燃气灶具的火盖没摆放正、火盖变形等，也会导致“红火”、熏锅现象的发生，可适当调节火盖的位置即可;油污等阻塞火盖上的出火口也是问题发生的原因，可用牙签、细针等通通火盖出火口。

燃气单灶厂家-凯利达电气(在线咨询)-燃气单灶由兰溪市凯利达电气有限公司提供。兰溪市凯利达电气有限公司(www.lxkld.com)为客户提供“燃气灶具,燃气热水器,吸油烟机,消毒柜,集成环保灶,电热水器”等业务,公司拥有“金凯旋”等品牌,专注于节能设备等行业。欢迎来电垂询,联系人:张瑞芬。