

# 吊装CCCF排烟风机 奇虎空调

产品名称	吊装CCCF排烟风机 奇虎空调
公司名称	山东奇虎空调设备集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	16538299999

## 产品详情

我们的排烟风机定时检修分为工作状态下的工作检修和停机时的停机检修。检修的品种和检修的距离期，根据风机的用处、效劳设备的工作条件、重要性、可靠性等，有较大不同，因此，CCCF排烟风机报价，应根据具体情况断定其距离期。但不管是那种用处风机，都需进行一年一度的定时检修。而且排烟风机一般所进行的定时检修距离期分为每天检修一次、每周检修一次、每3个月检修一次、每6个月检修一次、每年检修一次，每次检修的成果都是断定下次检修距离期的重要参考资料。

CCCF排烟风机的养护：

- 1.紧固各部分螺丝及联轴。检测电动机的绝缘电阻是否符合规定，检查主回路触点。若触头严峻烧蚀（触头点磨损至原厚度的1/3），应替换触头。
- 2.调整皮带的松紧度，用手盘动风轮，查询翻滚是否平稳。检查与替换各接合面间的垫片和密封填料。清洁电机及风轮、过滤器及机壳内部。关于油漆坠落处应补刷。
- 3.向翻滚部位填加润滑油，以确保联轴节及轴承的活1性及稳定性。检查调节阀机械开闭动作是否可靠，开闭角度标志清楚。手动开机检查指示灯及电压、电流表作业是否正常，消防排烟风机各部件作业有无异声，吉安CCCF排烟风机，三相电流值是否平衡全1面检查各遥控点控制箱内元件是否正常。

无论质量再好，再的设备，在长时间高速运转的情况下都会遇到一些大大小小的故障，只有足够了解故障的表现和故障的成因，才能更好的、更长久的使用设备。

消防排烟风机是一款非常好的消防排烟设备它与消防排烟防火阀联动形成建筑体的消防排烟系统，当火灾发生时能够及时将空间内的烟气排出，确保人们的逃生环境、减少烟气毒气对人们的伤害。

一．消防排烟风机的叶片变形或者是其弧度发生了严重的扭曲，造成这种情况的主要原因是因为叶轮上的油污导致的，叶轮本身就是的冷轧钢板制成，质量较重，再附加上常年累月积攒的油污的重量，非常容易导致叶片变形和扭曲，不仅如此厚厚的油污还会导致消防排烟风机的风量和全压参数下降，排烟效果也会有明显的下降趋势，而要避免这种情况的出现就要定时的清理叶轮上的油污，使消防排烟风机的叶轮保持清洁、减少负重。

二．消防排烟风机轴承的损坏，消防排烟风机的轴承之所以被损坏也是因为叶轮上累积了大量的油污致使叶轮运转的过程中不能保持平衡，吊装CCCF排烟风机，而且消防排烟风机的振动性也会加大，就会直接的导致轴承出现损坏，使消防排烟风机不能正常的运行。

吊装CCCF排烟风机-奇虎空调(推荐商家)由山东奇虎空调设备集团有限公司提供。山东奇虎空调设备集团有限公司（[www.3339.com.cn](http://www.3339.com.cn)）有实力，信誉好，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进奇虎空调和您携手步入辉煌，共创美好未来！