

锂电池叉车厂家 马鞍山锂电池叉车 芜湖卓展中力叉车销售

产品名称	锂电池叉车厂家 马鞍山锂电池叉车 芜湖卓展中力叉车销售
公司名称	芜湖卓展工业设备销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商建材八街14幢1563-1564
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖卓展工业设备销售有限公司

内燃叉车充电不稳故障

故障现象：

发动机在中速以上稳定运转时，电流表指针来摆运，间歇充电，很不稳定。

故障原因：

- 1) 风扇传动带打滑。
- 2) 充电电路导线连接有松动、接触不良。
- 3) 集电环脏污，与电刷接触不良。
- 4) 电刷磨损过甚或弹簧压力过小。
- 5) 调节器触点烧蚀、氧化、触点臂弹簧过软或附加电阻工作不可靠。

故障诊断与排除：

- 1) 检查风扇传动带紧度是否合适，逐段检查充电电路导线间的连接情况。

- 2) 让发动机在稍高于怠速转速下转动，将调节器盖拆下检查，锂电池叉车厂家，用螺钉旋具搭接一级触点，如电浪表指针稳定，则说明一级触点接触不良，间隙、弹簧张力调整不当或附加电阻工作不好。
- 3) 如电流表指针只在高速范围内摆动，则说明二级触点有烧蚀、脏污或接触不良，或空气间隙调整不当，应予以排除。
- 4) 检查电刷与集电环接触及发电机内部连接情况。

叉车在启动时启动马达和发动机都有转动但是启动机运转缓慢无力而启动不了。这类故障通常作以下几方面检查：

1、电池的电压是否充足

故障排除办法：为叉车电池充电或者更换新的电池。

2、启动马达的过电量够不够，电缆线有没有发热，检查电缆线的两边铜头是否松动。

故障排除办法：压紧电缆线的两边铜头，更换截面更粗的电缆线。

3、启动马达内部轴承有没有磨损或者过松，转子和定子有没有碰擦。

故障排除办法：更换启动马达的轴承和添加润滑脂。

4、启动马达碳刷有没有磨损过多，转子的铜头表面有没有烧蚀或脏污等。

故障排除办法：更换启动马达的碳刷和清洗加工转子的铜头。

叉车撞击包括叉车与其他车辆撞击、与行人撞击以及与固定物之间的撞击，锂电池叉车销售，是叉车事故中常见的类型。叉车撞击事故发生率高，并且往往造成重大伤害，主要原因有：

1、叉车体积大，锂电池叉车维修，冲击惯性大。一台普通3t叉车重量一般为3辆普通小轿车的总重量。当叉车发生撞击时，其撞击力相当于一辆重型货车。

2、叉车倒行几率高。叉车的作业特点是往返重复性较强的短途运输和装卸，倒行与前进几率基本一致。倒行时视野不够开阔，容易造成撞击事故。

3、叉车运行区域狭窄，操作难度大。平衡重式叉车为后轮转向，转向时叉车尾部的平衡重会产生较大的摆动，而且尾部位置为驾驶盲区，驾驶员稍有不慎就有可能酿成意外事故。

4、大部分叉车的使用环境恶劣，作业时间长，启动停止频率高，制动性能容易下降。叉车“带病”工作，在行驶过程中容易造成撞击事故。

5、叉车驾驶员素质参差不齐（有的驾驶员安全意识薄弱），马鞍山锂电池叉车，劳动强度大。叉车事故中，大部分发生在使用环节，尤其表现在驾驶员不合理操作叉车，甚至是无证驾驶。同时，叉车驾驶员工作强度大，作业时间长，常因疲劳驾驶而酿成叉车事故。

锂电池叉车厂家-马鞍山锂电池叉车-芜湖卓展中力叉车销售由芜湖卓展工业设备销售有限公司提供。芜湖卓展工业设备销售有限公司（www.zhonglichache.com）是安徽 芜湖，堆垛搬运机械的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在芜湖中力叉车领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创芜湖中力叉车更加美好的未来。

