

六安防火漆 芜湖冀腾油漆厂家 防火漆价格

产品名称	六安防火漆 芜湖冀腾油漆厂家 防火漆价格
公司名称	芜湖冀腾商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商钢材城四街1098-1099号
联系电话	15000000000

产品详情

由于各种原因，水性工业漆在施工过程中常会因为环境、技术等原因出现一些问题，遇到这些问题千万不要慌张，分析问题、解决问题，并且避免下次出现同样的问题才是王道。小编为大家着重讲解经常出现的几种问题，并提供技术解决方案，环保防火漆，希望在施工过程中有所帮助。

一、 缩皱

在喷漆过程中或漆膜干燥的过程中，面漆表面出现收缩变形，这种缺陷在醇酸漆修补作业中常见。

成因：

不适当的干燥方法导致漆面干燥不均匀。如果对刚喷涂的漆层进行烘干或过快地强制干燥，六安防火漆，或喷漆车间温度过高，表面的涂料干燥较快并收缩，这会延缓内层涂料的干燥速度。当内层涂料干燥时，将会使表面涂料出现收缩现象。应避免在温度不合适的车间或温度变化较大的车间喷漆。

二、 隆起

隆起也称为浮皱。在喷涂过程中或漆膜干燥的过程中，由于漆面膨胀而在部分区域形成的隆起，可能呈现不同的形状。

成因：

- 1、底层没有进行彻底地清洁，例如底层表面的油脂或蜡质物没有彻底清除，由于夹层效应的影响，导致再喷涂的涂料无法附着。
- 2、二次喷涂的间隔时间太短，没有给予底层涂料充分的干燥时间，导致湿漆面中的水分侵蚀中涂底漆或面漆使之变软。

水性工业漆如何进行分类呢？

水性氨基类

以水性树脂、氨基树脂、进口颜填料、功能性助剂、以水做主要溶剂等材料调制，漆膜光亮坚硬，具有良好的耐光性、耐久性、柔韧性及耐化学腐蚀性，防火漆价格，并有较好的耐湿热、耐盐雾性。适用于各种电机、电器、仪器、机械设备、粮油机械、金属制品外表涂装保护，如自行车、缝纫机、机电、电扇、热水瓶、仪器、仪表及玩具等。

水性丙烯酸类

水性丙烯酸树脂涂料是水性涂料中发展较快、品种较多的无污染型涂料。具有价格便宜、使用安全环保、污染少等特点，是当今涂料工业较主要的发展方向。适用于普通钢结构防护、脚手架涂覆、钢铁质围栏及护栏装饰、普通钢制管件、镀锌、铝板保护等。

水性聚氨酯类

水性聚氨酯涂料高耐磨、高光泽、高弹性、黏结度强，广泛应用于工程机械、机车、大巴、钢结构、电机外壳设备面漆等。

水性工业漆施工中遇到的问题及解决方法：

涂膜的起泡和爆孔

(1) 问题现象

起泡产生于被涂表面与漆膜之间，或两层漆膜之间；漆膜干后出现大小不等的突起圆形泡，叫鼓泡。破损却不能流平，就爆孔，出现细小的爆孔则称为孔。在漆膜表面出现的一种回陷透底的针尖细孔现象。这种针尖状小孔就像小孔，孔径在100am左右。

(2) 产生原因

基材处理不合要求，如底材表面附有油污、灰尘等，木材含水率较高，或未将木材本身含有的芳香油清除掉，当其自然挥发时导致起泡；板材表面处理不好，多木毛、木刺，填充困难；木材含水率高；木材的接合处及孔眼没有填实，有空隙孔眼等。

施工环境温度高、湿度低，防火漆多少钱，或烘房的温度过高，表干快。

底层没有充分的干燥，就施工第二遍。

(3) 解决对策

底材处理符合要求，清除油污、灰尘等；板材白坯要打磨平整，然后用封闭底漆封闭；施工前木材要干燥至一定含水率，一般为10%~12%

不要在温度和湿度高的时候施工；调整烘房温度至适当范围内，一般在35~50℃之间。降低烘道温度，让流平时间长点。

六安防火漆-芜湖冀腾油漆厂家-防火漆价格由芜湖冀腾商贸有限公司提供。芜湖冀腾商贸有限公司（ww

w.whjtyouqi.com) 有实力，信誉好，在安徽 芜湖 的无机颜料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进冀腾商贸油漆和您携手步入辉煌，共创美好未来！