

山西风冷模块机组维修 山西匠诚机电 风冷模块机组维修保养

产品名称	山西风冷模块机组维修 山西匠诚机电 风冷模块机组维修保养
公司名称	山西匠诚机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市平阳南路151号
联系电话	13485322332

产品详情

匠诚机电和您分享：

冷库故障情况：吸气压力偏高。

主要原因：1、膨胀阀开启太大或感温包未扎紧；2、压缩机吸气阀漏气。

排除方法：1、重新调整；2、检修或更换。

冷库故障情况：吸气压力偏低。

主要原因：1、膨胀阀开启过小或堵塞；2、系统中制冷剂不足；3、制冷剂不纯混入过多的润滑油。

排除方法：1、调整、消除堵塞；2、补足之；3、更换制冷剂，检查油分离器回油量。

山西匠诚机电设备有限公司拥有多年维修保养经验，风冷模块机组维修多少钱，有专门的维修团队，提供中央空调维修保养，多联空调机组维修保养，洁净室空调机维修保养，机房空调维修维修保养，模块机组维修保养，空气源热泵维修保养，冷库维修保养等服务！

匠诚机电和您分享：

冷库制冷效果不好的原因是：蒸发器问题：导致库温下降缓慢的一个重要原因就是蒸发器传热效率低，这主要是由于蒸发器表面霜层过厚或积尘过多引起的。由于冷库蒸发器的表面温度大多低于0℃，而库房湿度相对较高，空气中的水分极易在蒸发器表面结霜，甚至结冰，山西风冷模块机组维修，影响蒸发器

的传热效果。

山西匠诚机电设备有限公司拥有多年维修保养经验，有专门的维修团队，提供中央空调维修保养，多联空调机组维修保养，风冷模块机组维修保养，洁净室空调机维修保养，机房空调维修保养，风冷模块机组维修公司，模块机组维修保养，空气源热泵维修保养，冷库维修保养等服务！

匠诚机电和您分享：

冷库排气量不足是压缩机容易出现的故障之一，它的出现主要是由下述几个原因导致：

- 1、气阀弹簧力与气体力匹配的不好。弹力过强则使阀片开启迟缓，弹力太弱则阀片关闭不及时，这些不仅影响了气量，而且会影响到功率的增加，以及气阀阀片、弹簧的寿命。同时，也会影响到气体压力和温度的变化。
- 2、进气滤清器的故障：积垢堵塞，使排气量减少;吸气管太长，管径太小，致使吸气阻力增大影响了气量，要定期清洗滤清器。

山西风冷模块机组维修-山西匠诚机电-风冷模块机组维修保养由山西匠诚机电设备有限公司提供。山西匠诚机电设备有限公司（www.sxjcjdsb.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！