

甘肃电气柜防爆改造 佳电电机 电气柜防爆改造厂

产品名称	甘肃电气柜防爆改造 佳电电机 电气柜防爆改造厂
公司名称	天津佳电电机成套设备技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津西青区中北新兴园1号楼5门302
联系电话	13836603892 13836603892

产品详情

使用电机运行中出现过热或冒烟怎么办?

在使用电机运行中出现过热或冒烟这是电机出现了什么故障?要怎么解决呢?下面天津电机维修的小编来分析一下。

电源电压过高，电气柜防爆改造费用，使铁芯磁通密度过饱和，导致电动机温升过高。电源电压过低，在额定负载状态下电动机温升过高。绕线式电动机转子线圈接头松脱或鼠笼式转子开焊、断条，使电动机在额定状态下转子发热，同时温升过高。绕组出现匝间短路、相间短路以及绕组接故障。电动机两相运转。绕组重绕后浸渍不良。绕组接线错误，绕组表面沾满尘垢或异物，影响散热、绕组灼线时，致使铁芯过灼，铁损增大。转子铁芯与定子铁芯相互碰擦。电动机频繁起动或正反转次数过多。电动机过载或拖动的机械阻力过大。进风温度过高。风扇故障导致通风不良。环境温度过高或电动机通风道堵。

高压电机的使用注意事项

首先，个是在日常的使用过程中，高压电机的使用要确保周围没有水等物体，这样是在工作的过程中，保证电机的电压不会出现泄漏的现象，不仅可以保证生产的继续，就是保证人员的安全。

其次，是在使用的过程中要定期进行线路的检查，因为在高压设备的使用过程中会出现线路老化的问题，如果在使用的过程中不注意电线的老化程度的话，随时都是有可能出现漏电的现象，这样的话就随时有可能造成人员的伤亡。

后，就是在使用的过程中，注意检查散热风扇的效率，甘肃电气柜防爆改造，因为在使用的过程中由于灰尘以及其他的一些原因会使散热风扇不转动，这样的话就不能够很好的实现散热的目的，就会在使用的过程中造成电机的过热，严重的会出现安全事故。

叶轮的拆卸与修理叶轮叶片被打坏，或受气蚀等影响，电气柜防爆改造厂，表现很多麻点，都应更换或镀硬质合金。磨损不大时，也可进行浇补。拆卸时先把叶轮和泵轴固定，电气柜防爆改造厂家，松开螺帽或转动装置挂头螺丝，再旋动顶针螺杆，逐渐将传动装置拉出。然后将轴拆出泵壳，拆下叶轮送修理厂修理。

泵轴缺陷的修理泵轴弯曲多因受冲击负荷、皮带拉得过紧或安装不正确等造成。如弯得不厉害，可用手动螺杆矫正器矫正，但用力不可过猛。如若多级泵轴裂缝或拆断时，可采取焊补，焊接或焯接，再经回火、车削研磨即可。

甘肃电气柜防爆改造-佳电电机-电气柜防爆改造厂由天津佳电电机成套设备技术有限公司提供。天津佳电电机成套设备技术有限公司（www.jmsdjct.com）是从事“电机成套”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。