

电喷喷油器出售 北京电喷喷油器 欣中农

产品名称	电喷喷油器出售 北京电喷喷油器 欣中农
公司名称	北京欣中农油泵油嘴维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区清华东路2号科贸楼
联系电话	18701547886

产品详情

共轨喷油器

北京欣中农油泵油嘴维修有限公司成立于1984年，隶属于中国农业大学。是国内最早专业从事喷油泵维修、零配件销售、技术培训、主营维修项目（博士泵，先达泵，共轨泵，喷嘴泵维修及共轨喷油器维修），现任中国内燃机工业协会柴油机燃油系统维修分会理事长单位。

电喷喷油器电喷喷油器出售

标准喷油器可分为轴针式标准喷油器及孔板式标准喷油器两大类。其中轴针式标准喷油器又有S系列轴针式及T系列轴针式二种标准喷油器，S系列轴针式主要用于调试中小功率发动机用喷油泵，T系列轴针式主要用于调试大功率发动机用喷有泵(如船用、机车发动机油泵);孔板式标准喷油器泰州市华夏石油机械有限公司有多种，适用于调试不同类型的喷油泵，孔板式标准喷油器有低惯量孔板式及普通孔板式标准喷油器，其中孔板有 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

S系列轴针式标准喷油器在我国使用多年，北京电喷喷油器，随着喷油泵泵端压力不断提高，油量增加，该产品已很难满足新喷油泵的调试需要，它只能用于调试老品种喷油泵(例如:A，B，I，电喷喷油器出售，泵等)。

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

共轨喷油器

北京欣中农油泵油嘴维修有限公司成立于1984年，隶属于中国农业大学。是国内最早专业从事喷油泵维修、零配件销售、技术培训、主营维修项目（博士泵，先达泵，电喷喷油器厂家，共轨泵，喷嘴泵维修及共轨喷油器维修），现任中国内燃机工业协会柴油机燃油系统维修分会理事长单位。

电喷喷油器电喷喷油器出售

喷油偏多原因编辑柴油发电机组的喷油泵供油过多常见的原因为以下三个：

- 1、喷油泵柱塞调整得供油量过大，或是调节齿圈锁紧螺钉松脱而使调节齿圈位移，导致喷油泵供油量过大。
- 2、调速器内限制齿条油量的调整螺钉调整过大或油门手柄限制螺钉调整过大。
- 3、调速器中的机油过多，使供油量也会增多，并导致“飞车”。

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

共轨喷油器

北京欣中农油泵油嘴维修有限公司成立于1984年，隶属于中国农业大学。是国内最早专业从事喷油泵维修、零配件销售、技术培训、主营维修项目（博士泵，先达泵，共轨泵，喷嘴泵维修及共轨喷油器维修），现任中国内燃机工业协会柴油机燃油系统维修分会理事长单位。

电喷喷油器电喷喷油器出售

检测方法

可以使用LED试灯将LED测试灯连接在喷油器插头两个插孔中，打开点火开关。

- （1）起动发动机，如果LED灯仍不亮，表示三极管C极和E极断路。
- （2）起动发动机时，LED灯会闪亮，说明传感器和电脑无是好的
- （3）如果LED灯一直点亮，表示三极管C极和E极短问题。

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

电喷喷油器出售-北京电喷喷油器-欣中农由北京欣中农油泵油嘴维修有限公司提供。北京欣中农油泵油嘴维修有限公司（www.bjxzn.com）是从事“柴油机油泵油嘴配件,柴油共轨设备,油泵油嘴维修”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。同时本公司（www.xznjcy.com）还是从事博世共轨喷油器试验台EPS205，哈德里奇共轨试验台C RI180，泵喷嘴试验台HK1400的厂家，欢迎来电咨询。