

杭州模块维修 昆山佐越激光 ipg光纤激光器维修

产品名称	杭州模块维修 昆山佐越激光 ipg光纤激光器维修
公司名称	昆山佐越激光技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市周市镇花都艺墅105号楼425室（注册地址）
联系电话	13564709964

产品详情

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事中高功率光纤激光器维修置换业务，核心团队主要是由在该领域的一些专业人员组成，十几年的行业工作经历，我们积累了丰富的专业技能，具备中高功率光纤激光器的成熟维修方案，杭州模块维修，还突破了国内外切割机高功率光纤激光器的维修技术。

激光器的每半年保养（或运行2000小时后）

- 1) 检查激光器激光头冷却水管路是否有腐蚀现象，如果有则要及时处理或者更换管路。
- 2) 检查激励电源油箱是否漏油。
- 3) 检查高压电缆线是否有损坏。
- 4) 检查、清理激光谐振腔内部和所有的镜片，包括前窗镜、尾镜、反射镜等。
- 5) 激光器内部镜片清理完后，应重新调整激光器的出光模式，直到达到正确的模式为止。

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，激光易损易耗品，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

动力电池激光焊接，龙头企业前景可期

风险提示

一，行业竞争持续加大的风险；

二，新能源汽车增速放缓，动力电池产能过剩的风险。

动力电池激光焊接龙头企业，给予“买入”评级

历经十余年的高速发展，公司在动力电池激光焊接领域占据龙头地位，在整车激光焊接等其他领域积极布局，ipg光纤激光器维修，激光器研发能力与下游资源同行业均处于水平。预计17/18/19年EPS分别为0.48/0.65/0.84元，对应PE分别为23.5/17.4/13.5倍，给予“买入”评级。

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，激光器模块，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

激光器通信不上，观察IG277控制盒右侧指示灯，倒数第二个灯不亮基本可以判定就PC104通信板故障，更换PC104即可。

杭州模块维修-昆山佐越激光-ipg光纤激光器维修由昆山佐越激光技术有限公司提供。“IPG光纤激光器维修.IPG激光器回收与置换”就选昆山佐越激光技术有限公司（www.kszuoyue.com），公司位于：昆山市周市镇花都艺墅105号楼425室，多年来，昆山佐越坚持为客户提供好的服务，联系人：刘先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。昆山佐越期待成为您的长期合作伙伴！