

砂带机报价 鼎砂机械专业生产厂家 浙江砂带机

产品名称	砂带机报价 鼎砂机械专业生产厂家 浙江砂带机
公司名称	金华市鼎砂机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华市婺城区罗埠镇港口方村生兴力机械厂区1号楼二层三层
联系电话	18868488911 18868488911

产品详情

砂光机顾名思义就是打磨的机器，铝板砂带机，从字面意思就是用来打磨不平产品不平的地方，使其更加美观，鼎砂机械砂光机一直是砂光机行业中的领xian品牌，今天小编为大家整理了一些鼎砂机械砂光机的调试说明，希望对大家有帮助！

金属砂光机厂家鼎砂机械为大家介绍：

鼎砂机械砂光机的调试步骤可以根据一下进行：如地板底材定厚打磨可用60#砂带做，砂带挑选一条就可以。底漆打磨用320#砂带砂光，速度6—9赫兹；地板水性腻子的砂光，要前砂装100#砂带，后砂装150#砂带。做精砂时用后砂先装240#砂带，后装320#砂带；地板水性漆请求砂光纹路必许契合面漆流平请求，也就是说打磨精度较高，320#砂光，需求留意调理砂带速度，砂带机报价，用目视法调查砂光纹路，对后砂进行调理。以砂过后不漏四边，且无显着砂粒痕迹为规范。

金华鼎砂机械有限公司——专业生产【金属砂光机】【金属（水磨）抛光机】【拉丝研磨机】【铝板抛光机】【金属去毛刺机】【金属砂光机】【金属水磨砂光机】

金属砂光机厂家鼎砂机械为大家介绍：

水磨砂光机是青岛砂光机的一种，我们大部分人应该对青岛砂光机都有些了解，但是如果提到水磨砂光机应该还会有些陌生，所以今天小编为大家整理了一些关于水磨砂光机的相关介绍，主要来分析一下水磨砂光机在作业的工程中我们应该注意的事项。

首先水磨砂光机作业过程中，禁止进行调整，检修和清扫等作业，操作人员衣袖要扎紧，并禁绝戴手套。然后就是加工旧料前，有必要将铁钉，灰垢，冰雪等铲除后再上机加工。操作时要注意木材状况，遇到硬木，结疤残茬要恰当减慢推料进料，严禁手指按在结疤上操作，以防木材跳动或弹起伤人。加工2米以上较长的木材时应两人操作，一人在上手送料，一人在下手接料，下手接料者有必要在木头跳过危险

区后方准接料，接后禁绝猛拉。

砂光机是现代木材加工工业广泛应用的设备之一，它用于各种人造板及木制品等零件的精加工。

下面就由金属砂光机厂家鼎砂机械为大家讲解砂光机如何正确接电：

要检查砂光机的电源是否在关闭状态，微型砂带机，在开关处挂上“禁止合闸”标志牌，浙江砂带机，接三相电源线(6cm?)注意电源线不能接到零线接线端子上并接上地线，合上电源开关通电释放急停开关按下电源总开关这时电源灯亮数显表显示数字，通电开机前要将输送带减速机的排气盖拧松用于减速机的排气减压，启动输送带运行开关输送带向里运行预示电源相位安装正确;输送带向外运行，说明电源线相位接错将电源关闭将三相线中的任意两根线互换装紧即可。

砂带机报价-鼎砂机械专业生产厂家-浙江砂带机由金华市鼎砂机械有限公司提供。金华市鼎砂机械有限公司(www.sxl188.com)位于金华市婺城区罗埠镇港口方村生兴力机械厂区1号楼二层三层。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鼎砂机械在行业专用设备中享有良好的声誉。鼎砂机械取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。鼎砂机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。