

# 楼梯模板制作货源充足

产品名称	楼梯模板制作货源充足
公司名称	北京北铝天星金属结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区张家湾镇张辛庄村煤炭公司院内
联系电话	13810378150

## 产品详情

钢模板型号、理论重量有哪些？

型号:30150组合钢模板 理论重量:0.0172

型号:30120组合钢模板 理论重量:0.0139

型号:30090组合钢模板 理论重量:0.01064

型号:30075组合钢模板 理论重量:0.0092

型号:30060组合钢模板 理论重量:0.00736

型号:30045组合钢模板 理论重量:0.00588

型号:25150组合钢模板 理论重量:0.01527

型号:25120组合钢模板 理论重量:0.01257

型号:25090组合钢模板 理论重量:0.00943

型号:25075组合钢模板 理论重量:0.00812

型号:20045组合钢模板 理论重量:0.00386

钢模板应注意的质量问题

以下是北铝天星为您一起分享的内容，北铝天星专业生产钢模板，欢迎新老客户莅临。

- 1、柱模板容易产生的问题是：截面尺寸不准，混凝土保护层过大，柱身扭曲。防止办法是：支模前按图弹位置线，校正钢筋位置，支柱前柱子应做小方盘模板，保证底部位置准确。根据柱子截面尺寸及高度，设计好柱箍尺寸及间距，柱四角做好支撑及拉杆。
- 2、梁、板模板容易产生的问题是：梁身不平直，楼梯模板制作，梁底不平，梁侧面鼓出，梁上口尺寸偏大，板中部下挠。防止办法是：梁、板模板应通过设计确定龙骨、支柱的尺寸及间距，使模板支撑系统有足够的强度及刚度，防止浇混凝土时模板变形。模板支柱的底部应支在坚实地面上，垫通长脚手板，防止支柱下沉，梁、板模板应按设计要求起拱，防止挠度过大。梁模板上口应有拉杆锁紧，防止上口变形。
- 3、墙模板容易产生的问题是：墙体混凝土厚薄不一致，截面尺寸不准确。拼接不严，缝子过大造成跑浆。模板应根据墙体高度和厚度通过设计，确定纵横龙骨的尺寸及间距，墙体的支撑方法，角模的形式。模板上口应设拉结，防止上口尺寸偏大。

### 钢模板特点

钢模板优点：加固系统，部件强度高，组合刚度大，板块制作精度高，拼缝严密，不易变形，模板整体性好，抗震性强，模板吸附力小，脱模容易，维修方便，可在现场将局部损伤面进行修补，当一面磨损后，可翻转板面使用。

北铝天星拥有先进的技术，我们都以质量为本，信誉高，我们竭诚欢迎广大的顾客来公司洽谈业务。如果您对钢模板感兴趣，欢迎点击左右两侧的在线客服，或拨打咨询电话。

楼梯模板制作货源充足由北京北铝天星金属结构有限公司提供。北京北铝天星金属结构有限公司（[www.beilvtianxing.com](http://www.beilvtianxing.com)）是北京通州区金融专用设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在北京北铝天星领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创北京北铝天星更加美好的未来。同时本公司（[www.360huanbao360.cn](http://www.360huanbao360.cn)）还是从事污水处理设备，环保设备生产，生活垃圾处理设备的厂家，欢迎来电咨询。