

专业安装空调公司 空调安装 好手艺人家电维修网站

产品名称	专业安装空调公司 空调安装 好手艺人家电维修网站
公司名称	南宁市好手艺人家电维修部
价格	面议
规格参数	
公司地址	青秀区兴宁区江南区邕宁区西乡塘区良庆区
联系电话	15079122733

产品详情

空调维修事项三:

制冷剂需要每年更换一次吗？如果制冷效果不好，有必要更换制冷剂吗？

制冷剂需要定期更换吗？许多人对制冷剂有疑问。事实上，中央空调的制冷剂不需要定期更换或添加。在确认是否添加制冷剂之前，是否添加制冷剂必须由专业维护人员进行测试。如果中央空调冷却效果不好等现象，可能是制冷剂不足，可以派人来测试。除了制冷剂短缺，其他因素也可能影响冷却效果。首先，空调的冷却能力是否与房间所需的冷却能力相匹配是影响冷却效果的主要因素。还有可能降低中央空调压缩机的能效，过滤网长时间不清洁，进气口和出气口有障碍物。

中央空调安装细节 不容忽视！

为保证室内机的使用，中央空调安装要遵循“三不三必”的准则。“三不”简单解释就是室内机出风口前不应设置灯槽、嵌入式及超薄风管机吊装高度不能超过3m、超薄风管机的出风和回风风道不能超过3M。

“三必”则为室内机出风口与吊顶风口之间必须连接紧密、室内机顶部与天花板顶部必须保留一定间隙避免共振产生噪音、室内机吊杆下方必须由双螺母固定。

室内机出风口下方不宜安装灯槽

照明用灯槽因为采光和美观的需要，通常会设置在室内高处，而这个位置也是中央空调室内机出风口常常安装的位置。

如果出于节省空间的目的，空调安装，将灯槽安装在出风口下方，会对空调使用制热时的效果产生不利影响。

冬季使用时，暖空气被灯槽诱导进一步上升，导致室内制热效率降低，影响人体感官体验；夏季使用时，冷热空气交汇易产生冷凝水积存于灯槽内，导致发霉产生有害霉菌孢子，并伴随空调风吹散入室内，一旦被人吸入将危害健康。

室外机注意防晒无遮挡

室外机要注意防晒和无遮挡，可以加装遮阳篷，这样才能防止机器温度过高和自然的风吹雨淋对机体的过快消耗。

室外机周围应尽量满足进风、出风需求，保持通风散热良好，上排风机型上方2米内不应有障碍物。原则上不允许将其安装在有百叶封闭的空间内，影响其散热。如果一定要装，专业安装空调公司，叶片间距也应大于30mm以上。

空调安装的方法及步骤

1、选择空调安装位置，固定安装板将内机背面的安装板取下将安装板放在预先选择好的空调安装位置上，此时应保持水平和留足与顶棚及左右墙壁的尺寸，确定打固定墙板孔的位置；用6钻头的电锤打好固定孔后插入塑料胀管，用自攻螺钉将安装板固定在墙壁上。固定孔不得少于4 - 6个，并且用水平仪确定安装板的水平。

2、打过墙孔根据机器型号选择钻头，使用电锤或水钻打过墙孔。打孔时应尽量避开墙内外有电线或异物及过硬墙壁，孔内侧应高于外侧0.5-1cm以便排水，从室内机侧面出管的过墙孔应该略低于室内机下侧，用水钻打时应用塑料布贴于墙上或采用其它方法防止水流在墙上，用电锤打孔时应采取无尘安装装置。打完过墙孔后放入穿墙保护套管。

3、安装连接管将室内机出输入管的保温套管撕开10-15cm，空调安装电话多少，方便与连接管连接，连管时先连接低压管，后接高压管，专业空调安装价格，将锥面垂直顶至喇叭口，用手将连接螺母拧到螺栓底部，再用两个扳手固定拧紧。

4、包扎连接管线按电源线、信号线在上侧，连接管在中间水管在下侧的顺序进行包扎。确定好出水位置连接排水管，当排水管不够长，需加长排水管时，应注意排水管加长部分应用护管包住其室内部分排水管接口要用胶密封，水管在任何位置不得有盘曲；伸展管道时，可用乙烯胶带固定5-6个部位。横向抽出管道的情况下，应覆盖绝热材料。

专业安装空调公司-空调安装-好手工艺家电维修网站(查看)由南宁市好手工艺家电维修部提供。南宁市好手工艺家电维修部(www.jxwzdb666.com)位于青秀区兴宁区江南区邕宁区西乡塘区良庆区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前好手工艺家电维修在家电维修、安装中享有良好的声誉。好手工艺家电维修取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。好手工艺家电维修全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。